

江门市新会外墙防水公司新会彩钢瓦补漏公司

产品名称	江门市新会外墙防水公司新会彩钢瓦补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门市新会外墙防水公司彩钢瓦补漏公司

一、彩钢瓦屋面漏水的主要原因

- 1、生产和运输过程、施工过程中的小细节造成了彩钢瓦的变形。比如，彩钢板的质量比较差，工人在屋面上面施工造成了彩钢板的变形。
- 2、环境的因素，大风大雨会造成彩钢板屋面长时间颤动，在钉眼处以及铁皮的接缝处就会长时间磨损，再遇到雨水就会生锈，循环往复，就会很严重。
- 3、那么自攻钉有橡胶垫为什么还会渗水呢？

二：施工中自攻钉用力过大已经把橡胶垫破坏了。

三：橡胶垫老化速度很快，很快就失去了防水功效。