

房屋出现沉降倾斜裂纹 房屋安全检测

产品名称	房屋出现沉降倾斜裂纹 房屋安全检测
公司名称	四川龙筑工程检测技术有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	四川省成都市天府新区华阳镇海昌路万科海悦汇城西区商铺19栋
联系电话	02863024807 19950114200

产品详情

房屋出现沉降倾斜裂纹找什么检测单位

在日常生活当中，楼宇会因为各种各样的原因出现损坏的情况，但是很多时候普通居民没有办法识别房屋是否安全，没有及时做到安全鉴定，经常会出现一些不可挽回的生命财产安全的损失。

总而言之，未经房屋鉴定的房屋，居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象。重点要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋质量鉴定的项目。其中，由材料干湿变化引起的地面、墙面网状裂缝，或由热胀冷缩变形原因造成的裂缝不属于危险裂缝。居民碰到类似情况须引起重视，并尽快进行房屋安全鉴定。

四川龙筑工程检测技术有限公司业务遍及四川乃至全国各地，公司专业涵盖房屋安全鉴定、房屋(中小学校舍)抗震能力检测、广告牌检测、施工周边房屋安全鉴定、危房鉴定、房屋加层检测、改变使用用途的鉴定、灾后房屋安全鉴定及房屋完损检测等。

作为专业的房屋检测公司，技术能力突出，办公仪器设备齐全。拥有裂缝测试仪、混凝土钢筋探测仪、电子经纬仪、数字水准仪、锚杆拉拔仪、混凝土钻芯机、贯入式砂浆强度检测仪、红外线测距仪、混凝土强度回弹仪、砂浆回弹仪、砖回弹仪等齐全的房屋安全性和抗震性的检测鉴定所需要的仪器以及相应的计算软件。

本次的分享就到这里了。四川龙筑工程检测技术有限公司是住房与城乡建设局认可备案的具有专业资质的房屋安全鉴定机构。如有其它关于房屋安全鉴定的问题都可咨询，我们一定会及你所需，给出诚挚专业的回答。

房屋出现沉降倾斜裂纹 房屋安全检测 | 四川龙筑工程检测公司

服务范围四川省：成都市,自贡市,攀枝花市,泸州市,德阳市,绵阳市,广元市,遂宁市,内江市,乐山市,南充市,宜宾市,广安市,达州市,巴中市,雅安市,眉山市,资阳市,阿坝藏族羌族自治州,甘孜藏族自治州,凉山彝族自治州

