保冷柜手术室

产品名称	保冷柜手术室
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户 ”的原则为广大客户提供的服务，欢迎惠顾。福意联公司公司宗旨是“ 以科技求发展，以求生存，以客户求效益，力求以的和严格的要求向用户提供的产品和满意的服务 ”。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

它的大价值化是应用面广，如：行业行业食品行业恒温冷藏室学校家庭等均可使用。产品遍布及各个领域。福意联企业的各类产品均具备用的技术。企业和产品及等。 ”福意联“ 拥有的恒温产品设备，的和检测，确保产品达到和超过要求，产品工艺成熟，外观精美，以优良的性能，可靠的及周到的赢得广大用户的信赖。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“ 以德敬人、以诚立人 ”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】
---------- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×680×1805mm
嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】
---------- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

北京福意联以完善的和的产品赢得多领域用户的一致认可，形成了覆盖的网络和庞大的推广队伍。秉承”客户至上“的服务宗旨，坚信每一位用户都是企业发展的基石，我们想用户想，急用户急，用户的需求就是我们不断前行的动力。

保冷柜手术室技术参数和特征

智能微电脑温控，箱内2-48度每度恒温可调，采用精度传感器控制，自动显示箱部温度．具有温，低温，温感故障等安全保障，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角．PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，压缩机，无氟效制冷剂．可调节搁架，便于存取操作，易于清洗，三层强度中空玻。

使用

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。

2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。

3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。

4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。

2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。

3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。

4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。

5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。

6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联公司凭着雄厚的技术力量，的检测手段，严密的，精良的加工设备，在同行业中占有一席之地。我公司严格遵守平等互利，，用户至上的原则，愿为用户提供周到的售前服务：福意联公司我们竭诚为四海宾朋服务，热烈欢迎八方光临。

一般故障及检查：

1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。