甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例

产品名称	甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例 Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例 云启专业从事器械维修多年，兼职销售
常见维修型号：7205841主机、7205971
我们的工程师维修经验丰富，能帮您快

甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例 Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例 广州云启-Stryker史塞克动力系统维修 常
SE主机、TPS主机、Core主机、275-701
syste6系列62036205620，620，6209 等等

甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例 动力手柄常见故障： 1、手柄无法转动、转动速度过慢、带不起负载等 2、
5、轴承卡死、断裂等。 接头/附件常见故障： 1、轴承卡死、锈死、断裂
骨钻/摆锯/往复锯等常见骨钻： 1、电机进水、不转、没反应 2、驱动板故

甘肃Stryker史塞克5100-8脚踏维修案例

案例Stryker史塞克5100-8脚踏维修甘肃 广州云启-专业维修storz史托斯动力系统 常见维修型号： powersherSL主机
28721030手柄、28721035手柄、28721036手柄、28721050手柄、40711035手

天津Stryker史塞克高扭矩通用钻维修周期