太仓食堂油烟污染检测 政府餐厅油烟检测

产品名称	太仓食堂油烟污染检测 政府餐厅油烟检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

油烟监测超标的原因

在实际检测过程中，发现油烟检测超标的原因常见有如下4种：

1.油烟净化器净化效率不达标

原因在于餐饮企业安装的油烟净化器净化效率不高，达不到理想净化效果，导致安装后使用一段时间，油烟检测排放浓度超标。

2.油烟净化器的处理风量匹配不合理

选购油烟净化器时，餐饮企业可能对于菜系和灶头的数量没有表达清楚，导致油烟净化器商家所推荐的产品不能满足实际负荷，油烟净化器的净化效果未达标，油烟检测抽检超标。

3.油烟净化器安装规范

对于油烟净化器的安装也有很多需要注意的地方，管道、风机、变径、进出风口及风管连接时需要安装的软连接等，尽量找专ye人员安装，避免安装不当影响油烟净化器的净化效果。

4.油烟净化器未定期清洗与维护

油烟净化器都需要定期清洗与维护才能让净化效果保持较高水平，需要按照厂家指导要求定期清洗，如使用频次高，则需要缩短维护周期，不然油烟浓度排放不达标。