爱色丽分光光度计CI6X光源失败故障维修

产品名称	爱色丽分光光度计CI6X光源失败故障维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光光度计CI6X光源失败故障维修 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法：
Ci60导航控件按钮无响应；“ 白色校准仪板不正确 ”
通常为闪光灯泡老化，闪光能量减弱，无法达到测量要求，必须更换闪光灯泡；若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“ 假性故障 ”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“ 拆机检测 ”。 校正后提示“ 鳄鱼 ”图标，此时光源强度变弱，仍可进行测量，但是灯泡寿命即将“ 油尽灯枯 ”，伴随而出现状况是：L*a*b*数据不稳定； 爱色丽Ci60分光测色计常见故障维修方法： 8、Color Eye 7000A 屏幕出现“ 死机 ”情况；