爱色丽分光仪CI62无法开机维修

产品名称	爱色丽分光仪CI62无法开机维修
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	重复性:0.04 孔径:8 波长范围:400-700mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

爱色丽分光仪CI62无法开机维修 若您手中的爱色丽Ci60分光测色计出现故障，导致仪器无法正常测量颜色数据，请及时与我司工作人员沟通。我们将为您提供系统的售后方案，首先详细了解仪器的故障情况，并提供排除故障的方法，使用户能够自行解决部分“ 假性故障 ”，若我司提供的故障排除手段仍然无法解除仪器故障，请将维修仪器快递至我司进行“ 拆机检测 ”。 白色校准失败，提示“ 光源失败 ”；“ 孔径后无法校正 ”，通常情况为：没有正确地切换孔径，Ci64在切换大小孔径的时候，首先要旋转底部旋钮，然后再更换目标孔径； 使用温和的肥皂温水清洁瓷片。用温水冲洗 然后用无绒布擦干。切勿使用任何种类的溶剂或清洗剂。瓷片完全干透后，将瓷片边缘上的大凸舌和基座上的大凹槽对齐。通过瓷片向下按压弹簧直到不能再往下压。按住瓷片，顺时针旋转直到不能再转动。慢慢地让瓷片升起。正确放置时，瓷片上的箭头和基座上的箭头应对齐。不使用瓷片时，将保护盖重新安装到瓷片上方。
白色校准失败，提示“ 白色校准仪板不正确。使用白色色砖验证，必要时请进行清洁 ”；
Ci60导航控件按钮无响应； 25、CR-400，CR-410，CR-300，CR-310 爱色丽Ci60分光测色计常见故障：