南宁专修新能源电池包磕穿 进水 电压 内阻 电池包膨胀等问题，新能源汽车专业维修厂家

产品名称	南宁专修新能源电池包磕穿 进水 电压 内阻 电池包膨胀等问题，新能源汽车专业维修厂家
公司名称	广西南宁西武电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市金凯街道金凯路11号荣港城物流园12栋一楼
联系电话	19195650501

产品详情

西武汽车电子科技，成立于2018年，在深圳、成都等各地设有分支机构，专修方向机、ABS泵、线束、娱乐导航、中控电脑板等各种电子电路疑难问题。

遇到打方向不顺畅，或者出现异响、方向盘不正等问题，这些问题西武电子都可以进行解决。

══

电动汽车常见故障-充电机不充电的原因

1、充电机保险丝烧坏，此时充电机各指示灯均不亮，须更换保险丝。

2、电池组线掉，则把电池连接线接好。

3、充电机插头和电池插座接插不到位，应重新接插。

4、充电机坏，此时充电机保险丝正常，用万用表测充电机输出端电压，有输出电压则好，否则坏。

开电源，不停止使用充电机，过年期间和后重新使用充电机电动汽车常见故障-电动机不转的原因，无非

1、保险丝烧掉，更换。

2、电源开关坏的更换，判断方法：打开电源开关，用万用表测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电压，如电压值为零则正常，如电压值无穷大，则电源开关坏。

3、加速器坏，用万用表直流电压档测量一下加速器输出端电压，如有电压输出则正常，如无电压输出则加速器坏，须更换。

4、控制器坏，须更换电控。用万用表测量电控输出端电压，有输出电压则好，否则则坏。

5、电动机烧坏，更换电动机。

6、电动机各连接线线头松动，把电动机各连接线头重新检查一遍。