伺服电机编码器故障及维修-汇川伺服驱动器开机报8888

产品名称	伺服电机编码器故障及维修- 汇川伺服驱动器开机报8888
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

伺服电机编码器故障及维修，汇川伺服驱动器开机报8888？

参数时出错。请确定编码器分辨率并重置参数。如果编码器出现故障，请更换编码器3360编码器超速保护。原因是3360编码器。当编码器开始角加速度时，它会发出警报。

原因解决方案：编码器参数设置错误或编码器*。请重置参数。原因处理方案：主电源故障，造成33情况下检查主电源是否正常。

伺服故障现象故障现象的处理方法：在伺服电机不通电的情况下，检查接线控制线是否松动或断线。检查必须紧固的螺栓。联轴器偏心，伺服驱动器参数设置不当。检查驱动参数。