张家口市酒店、宾馆房屋楼板承重检测鉴定办理流程

产品名称	张家口市酒店、宾馆房屋楼板承重检测鉴定办理流程
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	5.00/平方米
规格参数	房屋新闻:住建房屋鉴定中心 检测项目:房屋安全检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗段）6283号三栋厂房101
联系电话	13715207412 13715207412

产品详情

张家口市酒店、宾馆房屋楼板承重检测鉴定办理流程

户外广告牌安全检测鉴定注意事项：

户外广告牌的结构形式主要有三种：落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。落地广告牌由面板结构、[illegible]并受风荷载、自重荷载、地震荷载、安装或检修荷载、常遇地震荷载、温度变化等。地基变形等。

2009年11月9日22时至次日0时期间，河湖州市区突发强降雨，据有关部门监测，此时段湖州市区广告牌受损[illegible]过大，导致部分杆体结构设计不合理，施工质量较差。风荷载时的体型系数较大，使得结构承受水平风荷载

户外广告牌安全检测项目实例分析：

现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母，螺母与锚杆未拧紧现象[illegible]满足设计要求。两种的共同尺寸过得非常接近，检测结果表明该广告牌钢柱尺寸偏差在规范允许范围内，

广告牌安全检测的检测结论与建议

通过该广告牌的现场检测结果以及计算分析结果，对广告牌的目前现状得出以下结论与建议：

（1）广告牌钢柱壁厚几何尺寸不符合设计要求，但经验算该尺寸满足使用要求。

（2）广告牌杆件油漆剥落，锈蚀较重，应采取除锈措施并重新粉刷防锈漆。

（3）对柱脚锚栓缺少螺母及螺母与锚杆未拧紧部位，应补齐缺少的螺母并与使其与锚杆固连接。

（4）广告牌焊缝质量较差，多处地方存在少焊、漏焊、焊缝不饱满等现象。建议对广告牌焊缝进行普查，对存在问题部位采取补焊或重焊等相应措施。

（5）经验算，广告牌部分拉索杆件强度应力验算与整体稳定应力验算不满足要求。建议采取加固措施。如采用加焊双角钢或钢套管等方法。

（6）定期对广告牌进行检测与维护。

户外广告牌安全检测钢构件表面缺陷的检测：

磁粉探伤方法，磁粉探伤的基本原理是利用磁场对工件（可能是铁磁性材料）进行磁化，被磁化后的工件[illegible]刚过的平滑磁法施加干粉或磁悬液。[illegible]