双作用两位三段式气缸180度旋转铝合金材质

产品名称	双作用两位三段式气缸180度旋转铝合金材质
公司名称	意大利弗雷西阀门上海有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:FLOWX 型号:FLXDA65 描述:气动执行器为双作用，铝合金材质
公司地址	上海闵行经济开发区
联系电话	021-61311814 18930496532

产品详情

概述

两位三段式气动执行器外形美观紧凑、现代化的造型，并采用实用新型材料、新工艺，使产品的质量、性能更加可靠;多规格选型更经济实惠，产品全面符合最新国际标准技术规范，满足现在和未来的需求。

特点

1.齿条双活塞对称结构设计，动作快速平稳，精度高，输出功率大，通过简单的改变活塞装配位置可得到反方向旋转;

2.质铝合金缸体，经精密加工中心加工的内孔和外部表面进行硬质阳极氧化处理(特殊情况下阳极氧化+特氟隆涂层)，使用寿命更长，摩擦系数低。

故障现象	检查项目	解决方法
气动阀门不能动作	1.电磁阀是否正常，线圈是否烧坏，电磁阀芯是否被赃物卡死	更换电磁阀、更换线圈、清楚赃物
	2.对执行器单股供气检验，是否正常工作，如汽缸活塞窜气、缸体与端盖或转轴处漏气等，拆开执行器检查密封件是否已损坏，汽缸内孔表面是否已损坏。	更换已坏密封圈、更换汽缸或活塞
	3.阀内哟杂志将球芯卡住	清楚杂质更换已损阀件
	4.手动操作执行机构的手柄处在手动位置	将手柄扳到气动自动位置
	5.管路扭曲、压扁	纠正或更换管路
	6.介质或环境温度太低，造成管路冻结。	即使清楚冷凝水，增设除水设备
气动阀门动作迟缓爬行	1.气源压力不够	增加气源压力，途中设置贮气罐以减少压力变动。
	2.其流量不够或同时有其他耗气量大的装置工作	增设贮气罐，增设空压机，以

		减少压力变动
	3.气动执行器扭矩过小	增大气动执行器规格
	4.阀门负载过大，阀门阀芯或其它阀件装配太紧不合理。	重新修配，调整阀门扭矩
	5.汽缸摩擦力变动大	进行合适的润滑
其它故障	1.阀门动作开始跳动，负载过大	增大气动执行器规格
	2.阀门动作结束时跳动，动作太快，惯性能量过大	增设调速阀或外部缓冲
回信号无信号	信号电源线路、短路、断路	1.维修电源线路
		2.重新调整凸轮至正确位置
		3.更换微动开关