湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决

产品名称	湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

湖北振筛机ABB变频器故障报警F0018代码维修解决

变频器出现0018应该是"接触器未吸合"故障.可能的故障原因:1．电网电压过低或输入缺相2．接触器故障3．上电缓冲电阻损坏（断路）4．控制电路故障解决方法:1．检查三相电源输入电压2．更换接触器3．更换缓冲电阻检测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测故障不收费。快捷高效：配件充足、当天检修。价格合理：每一项维修产品明码实价。流程规范：公司定制有维修管理软件，保证规范的维修流程。原厂配件：承诺使用原厂维修配件。技术雄厚：10年以上zishen工程师。先进平台：配备多套先进测试平台系统，维修无忧、质量更保证！服务保障：3～6个月维修保修期。客户认可：客户满意度近99%。经验丰富：10年以上维修经验，持续改进：客户满意，持续改进，竭诚服务。