供应风刀专用高压鼓风机

产品名称	供应风刀专用高压鼓风机
公司名称	上海太有实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:美国TEAKOR 型号:HB6455 BV-0200W:HB8315
公司地址	上海市疏影路1326号
联系电话	02151082198 13061654669

产品详情

漩涡气泵在使用过程中，也是会遇到一些问题的。那么当我们遇到这些问题后，应怎样来分析和解决呢？也就是说，我们应怎样来正确处理呢？这也是困扰大家的问题，亟待解决。因此，今天小编就花点时间和精力，来解决这些问题，帮大家答疑解惑，从而能够让大家得到满意的答案，并更加了解漩涡气泵这种气泵。

故障一：震动过大 原因及解决方法为：
1.转子失去了平衡，这时应对转子进行修复或更换，并重新做动平衡。
2.轴承被烧坏了，这时应更换轴承。 3.基础不牢，地脚螺栓出现松动，这时应对地脚螺栓进行紧固。
4.出风口阀门关地过小，从而使得气泵出现喘振现象，这时应调节出风口的开度。

故障二：轴承温升过高 原因及解决方法为：
1.润滑脂的量过多，或者是油脂中油杂质，这时应适当减少润滑脂的量，或者是更换润滑脂。
2.转子不平衡，这时应对其进行调整，使之平衡。

故障三：电机超负荷 原因及解决方法为：
1.电压过低，使得电流超过额定值，这时应加设自动调压器，或是停机。
2.风机叶轮出现反转，这时应及时进行纠正，使之正确。