防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex

产品名称	防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	9988.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTSQ－Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex，公司拥有一批工艺精湛的技师，严格控制产品质量并不断改进生产工艺。生产基地配套完善，拥有多台加工中心、车床、铣床、磨床、线切割等设备，形成从剪料、冲压、折弯、焊接、喷塑、装配、运输等一条龙全道完善的生产加工流程。防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex公司主要产品有红外防爆监控摄像机、防爆摄像机、车载防爆监控摄像机、防爆万向一体化摄像机、防爆护罩、防爆红外护罩、防爆解码器、防爆高速球、浇封型防爆云台、隔爆型防爆云台，防爆连接管等近百品种，模拟、高清,定焦、变焦,有线网络、无线WIFI……可满足客户的不同需求并可与各主流平台无缝衔接。防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex如果在采购防爆高速球过程中，如果对防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家、防爆高速球价格、防爆高速球报价、防爆高速球价钱、防爆高速球品牌、防爆高速球材质、防爆高速球性能、防爆高速球选型、防爆高速球批发等有任何疑问

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex防爆摄像机之水波纹异常处理ZTKB-Ex

1.更换别的摄像机看是否还会产生干扰，更换后请确认不是同一批次的产品，如果还会产生,说明不是摄像机的问题,反之就是摄像机的问题,更换就可以了，直接更换好的摄像机产品就可了；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex。

2.如果不是摄像机的问题,把摄像机拆下,拿到监控中心端就近接入到监控主机,如果此时干扰依然存在,说明问题出在监控中心端,看接地是否良好,主机附近是否有大的干扰源。在有就是看看摄像机电源是否有问题,如果是模块供电,换下电源,如果是集中供电,先只供这一路看看，如果以上都没有问题,说明监控中心端没有问题,那么干扰问题肯定是出现在在线路；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex。

3.排查线路屏蔽线是否接好,是否和芯线有连接,如果确认线路连接完好,则说明附近有重大干扰源,那么只能换质量好的线或者加抗干扰设备；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex。

4.摄像机支架和摄像机的安装的地方没有做好绝缘工作,导致地电位不平衡造成的。此时需要在摄像机支架和安装位置(如电线杆上或者墙上等)之间放一层绝缘胶垫或木板,只要绝缘就可以；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex。

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex 20倍光学变倍技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTSQ-Ex02

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

自动巡航：4条（27预置点 / 路）

模式记录：4条，每条记录时间大于180秒

自动扫描：4条

区域设置：8个，支持区域内扫描

成像器件：210万像素 1/2.8" CMOS

分 辨 率：1920*1080

加热器：0°C±5°C开启，8°C±3°C断开

焦　距：20倍变焦 4.7-94mm

数字变倍：12倍

视频输出：网络编码输出

信噪比：大于52dB

水平视角：58.3-3.2 度(广角-望远)

水平视角：大约2.7 秒(光学，广角-望远)

日夜切换自动：（ICR自动切换）

网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

水平速度：0.08 ° —300 ° /S

重直速度：0.08 ° —300 ° /S

传输方式：RJ45接口，有线网络传输，

水平旋转范围：360°连续旋转

倾斜旋转范围：0°—90°

预置位：220个

预置位精度：±0.1°

出线孔规格：G-1/2″

产品材质：不锈钢

外形尺寸：Φ229.5×336mm(H)

供电电压：AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V

重量：≤20kg

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex 30倍光学变倍技术参数

焦 距：30倍变焦 4.5-135mm

水平视角：58.9-2.11度(广角-望远)

变倍速度：大约3秒(光学, 广角-望远)

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex产品特征

A.材质为304不锈钢、抗腐蚀，外观优美。

B.云台采用优质电机，发热量小，低速运转不抖动，转速随景深自动调整。

C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。

D.多种摄像机方案供选择。

E.内置OSD菜单，界面友好，容易操作。

F.自动运行记忆，防掉电丢失，手工操作后恢复自动运行。

G.内置防雷保护，防雷击，防浪涌。

H.低温环境开机保护，内置加热功能，可在低温环境下正常运行。

I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性。

J. 20倍30倍210万像素 1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex产品描述

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“ｄ”》的规定。　适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。　防爆高速球内置云台采用优质电机、发热量小，有利于高温环境下作业，内部结构高度集成，功能强大，稳定可靠，方便安装和使用，性价比非常高。

防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex，防爆摄像机之设备故障汇总ZTKB-Ex

摄像机；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex
无图像输出；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex
・检查电源是否接好，电源电压是否足够。　・BNC接头或视频电缆是否接触不良。
・镜头光圈有否打开。　・视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。
图像质量不好；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex　・镜头是否有指纹或太脏。
・光圈有否调好。　・视频电缆接触不良。　・电子快门或白平衡设置有无问题。
・传输距离是否太远。　・电压是否正常。　・附近是否存在干扰源。
・在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。
・CS接口有否接对。矩阵；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex 编程是否正确，有无遗漏之处
・使用分控键盘时，对监视器的分配和授权的编程是否正确。
・设置报警监控和录像时，有否正确连接报警设备。编程是否合理（相关设备的数据冲突）。
・连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备，要注意说明书所提供的数据端口，正确连接和编程。　矩阵的故障；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex　・开机无显示，请查看保险丝。
・32路以上矩阵箱开机无显示，查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时，重插该板。
・路无输出时，可调换一路正常的画面，以便查看是矩阵问题还是其它问题。　・控制失效，请查看是否接对控制端口，受控器有否编码；更换另一端口试一试。解码器；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex 接通电源，电源指示灯不亮。　・检查电源有否加到接线柱。
・检查电源保险丝是否损坏。　通电即烧保险；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex
・检查接线端子的公共端（com）有没有错。　・检查云台输出电压选择有否选对。
电源灯亮但无法控制；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex　・信号线是否接对。
・控制时信号灯闪烁否。　・有否正确编码。
控制不灵乱转；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex　・检查控制码信号线。
・同一条信号线控制线过长。
・同一条信号线串（并）接过多的解码器分割器；防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex
・电源工作不正常，引起分割器锁机。更换电源。　・接入BNC头视频线接触不良，造成画面跳动。
・由于误设程序，造成分割器工作混乱，重新设置。　・使用录像时接错回放口，无法回放。
・使用单工分割器是只能录而无法回放的。双工，半双工才行。

深圳中天防爆科技有限公司///防爆高速球创造超乎客户预期产品ZTSQ-Ex