嘉程防水浅谈瓦屋面漏水情况分析

产品名称	嘉程防水浅谈瓦屋面漏水情况分析
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

瓦屋面由于其独特的造型得到了广大用户的亲睐，但与此同时，瓦屋面漏水的问题也随之而来，下面由嘉程防水小编告诉您，瓦屋面漏水的原因。

1、斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处，在该部位的受力钢筋不足，不能满足应力变形要求。

2、构造设计不当。为了追求建筑型式，将泛水高度过分地降低，使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高 度，低于下暴雨瞬时积水高度，是形成屋面渗漏的一大隐患。

3、波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑，不适于高级住宅和别墅，应用不匹配。

4、波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足，因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝，极易导致渗漏。

5、现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大，混凝土将产生较多微细水通道，抗渗性能下降；同时容易产生裂缝。水灰比过低，容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。

6、施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时，仍采用板底支模法灌筑，便容易造成施工质量事故，如局部板厚不满足设计要求，致使结构出现裂缝；钢筋配置不到位，负筋很容易被踩低，无法和混凝土一起抵抗弯矩，而使板产生裂缝；混凝土振捣不实，也是屋面渗漏的隐患。

长沙嘉程建筑防水工程有限公司是一家集防水工程设计、防水工程施工、防水材料销售于一体的专业防水公司，拥有一批专门从事防水补漏，防腐保温工程研究与施工的科技人才队伍，致力于为广大民众解决各种防水、抗渗、堵漏疑难问题。

如果您对瓦屋面漏水等相关问题仍有疑问，欢迎点击我们的在线客服进行咨询，或者直接拨打服务热线400-680-6922，期待您的来电！