山东板式换热机组的冷介质侧的腐蚀现象很严重

产品名称	山东板式换热机组的冷介质侧的腐蚀现象很严重
公司名称	山东康鲁节能设备有限公司
价格	4563.00/台
规格参数	压力:1.5Mpa 温度:12-450℃ 腐蚀:2MM
公司地址	济南市经十西路沃德大道688号
联系电话	86 0531 87415111 18053110710

产品详情

山东板式换热机组的冷介质侧的腐蚀现象有多严重？？

山东板式换热机组的冷介质侧大部分都是循环水与冷冻盐水，因此换热管产生腐蚀和介质不干净、空气对介质的影响、换热管内部壁面状态和介质流动速度等原因都有着很大的关系。因为换热管内部污垢的依附物质，所以会产生换热机组的换热管壁面被局部侵蚀与点蚀的现象。

山东板式换热机组的冷介质侧的腐蚀都是在污垢和别的依附物质不能平均覆盖的条件下发生的，尤其是对于铜和铜合金，当换热管内部面上有多孔污垢的时候，就会导致电化学腐蚀。比如说，如果介质里包含0. 1mg/L的铜的花啊，就能够形成小的电池，导致铜依附在换热管壁面上随后发生点蚀与孔蚀的问题，也就是我们常说的镀铜。

山东康鲁节能设备有限公司具有雄厚的科研开发实力，曾多次被评为山东省高新技术企业、重合同守信用企业。本公司专业生产锅炉、建筑暖通、给排水、消防供水、水处理、电站辅机、化工设备及火力发电设备等。主导产品有：锅炉、除氧器、双纹管湍流换热器、热网加热器、板式换热器、智能换热机组、浮动盘管换热器、浮头式换热器等设备本公司拥有完善、齐全的检测设备和检测手段，注重科技投入。先后投资500万元购置先进仪表设备，兴建设计室，实现了设计、选型自动化，为用户提供全方位的售前、售中和售后服务，实现客户服务零距离、客户零投诉。公司以“ 质量保障、用户至上 ”为服务宗旨，郑重向社会各界承诺：有质量反馈信息，当日给予明确答复，存在质量问题省内二十四小时达到现场，省外四十八小时内到达现场。并以良好的信誉与众多配套厂家建立了相互支持、诚信合作的关系。品牌誉享全国、客户遍布全国多个省市，欢迎来电咨询。全国免费服务热线：400-666-3800
董经理：18053110788

转载地址（http://www.sdkanglu.cn）