2FRM10-3025L立新SHLIXIN调速阀

产品名称	2FRM10-3025L立新SHLIXIN调速阀
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

产品详情

2FRM10-3025L立新SHLIXIN调速阀

单向阀故障及排除

1、故障现象

热交侧单向阀故障导致的故障现象为制热效果差，而压机排气口处单向阀故障可能导致压缩机启动不良或压缩机损坏。

2、故障原因

1）关闭不严（串气）：制热时制冷剂通过关闭不严的单向阀，造成系统高压压力下降，制热效果差。

2）堵：单向阀阀芯被堵，会出现结霜的现象，会造成制冷效果差。

3、故障检测

用压力表（或读取电脑数据）检测系统高压压力，与正常状况的数值进行比较，并同时观察单向阀表面是否结霜。

2FRM5-20/0.2L

2FRM5-20/0.6L

2FRM5-20/1.2L

2FRM5-20/3L

2FRM5-20/6L

2FRM5-20/10L

2FRM5-20/15L2FRM10-3025L立新SHLIXIN调速阀

2FRM5-30/0.2L

2FRM5-30/0.6L

2FRM5-30/1.2L

2FRM5-30/3L

2FRM5-30/6L

2FRM5-30/10L

2FRM5-30/15L

2FRM10-20/10L

2FRM10-20/16L

2FRM10-20/25L

2FRM10-20/50L

2FRM10-30/10L

2FRM10-30/16L

2FRM10-30/25L

2FRM10-30/50L

2FRM16-20/60L

2FRM16-20/100L

2FRM16-20/160L

2FRM16-30/60L

2FRM16-30/100L

2FRM16-30/160L

2FRM6A36-L3X/0.2Q

2FRM6A36-L3X/0.6Q

2FRM6A36-L3X/1.5Q

2FRM6A36-L3X/3Q2FRM10-3025L立新SHLIXIN调速阀

2FRM6A36-L3X/6Q

2FRM6A36-L3X/10Q

2FRM6A36-L3X/16Q

2FRM6A36-L3X/25Q

2FRM6A36-L3X/32Q

2FRM6A76-L3X/0.2Q

2FRM6A76-L3X/0.6Q

2FRM6A76-L3X/1.5Q

2FRM6A76-L3X/3Q

2FRM6A76-L3X/6Q

2FRM6A76-L3X/10Q