全自动菜籽榨油机使用过程中堵塞了处理方法

产品名称	全自动菜籽榨油机使用过程中堵塞了处理方法
公司名称	河南路得机械设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆路明泰大厦818
联系电话	0371-64138788 13623861234

产品详情

小型榨油机就是我国目前销量*好价格平民化的设备，一切都是*新型的设备的包括型号也是，采用的*全新的技术，在市场中，花生榨油机设备的生产工*为普遍的就是螺旋式以及大家都知道的液压式，这样的生产工艺在在目前来说都是比较先进的，利用这些压榨的工艺足够保证油料物质*原始的营养成分不会丢失，还可以很大限度的保证出油率，比传统来时的榨油机设备要好很多，并且这种设备能够实现一机多用，充分的实现了资源的高度利用，我们的小型榨油机设备能够用于多种物料的压榨，在压榨的时候保证了物料在*适合的温度下，就完全可以实现了一机多用的功能。

路得机械为大家分析小型榨油机堵塞的因素：

1、筛布油料走单边。检查时，若属筛面横向不水平，应调整左右吊杆的长度使之相等;若属筛体出现扭摆，可调整偏心轮轴使之与机架垂直。若属去石筛面油料走单边，可调整机架使之水平;若属气流不均匀，可调整风箱的调风板，使气流均匀地吹向筛面。若属筛净率低，应更换新毛刷或调整毛刷长度，同时调整平筛的倾斜角度。

2、皮带打油不提料。其主要原因是，斗式提升机的输送机下部油料积存过多，造成堵塞，可打开输送机下部的板门，清除积存的油料即可。

3、上锅蒸坯不均匀。检查时，若属蒸烘机喷汽孔堵塞或锈蚀，应疏通喷汽孔。若属坯料在中下锅内糊锅底，可调整刮板与锅底的距离;若属刮板扭曲磨损，应更换刮板;若属坯料蒸炒生熟不均，应调整限位开关、触头和浮板，以使其动作协调。

4、轧辊过载不转动。排除方法是：小型榨油机启动时轧辊之间若有油料，可松开轧辊调整螺栓，清除辊间的油料;若属喂料量过大速度过快，可将下料口处插板关闭;若属轧出的坯料厚薄不均，应重新调整轧辊间隙、紧固松动的螺母。