喷涂系统常见故障与改善

产品名称	喷涂系统常见故障与改善
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

产品详情

苏州塑胶喷涂加工厂家喷涂系统出现的常见故障有以下几点：

1、喷枪存在漏油情况

一般情况下，由于枪嘴损坏、枪针断裂、油管接头未上紧等原因容易造成喷枪漏油。

改善对策：更换枪嘴、更换枪针、用密封胶带把油管接头上紧

2、喷枪不受控制

造成喷枪不受控制的原因有：

（1）电磁阀损坏

改善对策：如电磁阀损坏，则更换电磁阀

（2）喷枪枪针活塞卡死

改善对策：如喷枪枪针活塞被卡死的话，则需要将喷枪枪体清洗之后打上高速润滑油

（3）调压阀太脏

改善对策：将调压阀清洗干净，将赃物清除

（4）调压阀弹簧和弹珠装反

改善对策：检查调压阀弹簧和弹珠有无装反情况，如果有则要同时纠正

以上即是苏州旭丰塑胶电子有限公司见解，如有兴趣，欢迎大家一起讨论。

公司网址：www.szxfpq.com