浙江洗车设备，迅洁WH1180全自动洗车机

产品名称	浙江洗车设备，迅洁WH1180全自动洗车机
公司名称	台州市迅洁洗车设备有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	品牌:迅洁科技 型号:WH-1180室内风干型 产地:浙江省台州市
公司地址	台州市路桥区金清镇客运中心西侧
联系电话	4008889576 15157672000

产品详情

【浙江洗车设备，迅洁WH1180全自动洗车机】浙江省 台州市迅洁洗车设备有限公司是一家专门从事洗车机，电脑洗车机，全自动洗车机,是集开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。 该洗车机主要应用于汽车4S店、汽车美容连锁机构、加油站、大中型汽车洗车场作业、物业公司、公司工厂车辆清洗等场地。适合中小型投资者创业，产品经现场评审满足ISO9001：2008质量管理体系标准要求，以及SBS国际认证，产品质量符合安全出口环保标准。

迅洁科技 一直秉承“ 以人为本、技术为根 ”的理念，始终把客户放在首位！为客户提供优质的洗车设备和完善的售后服务，公司历经多年的市场洗礼，设备已经覆盖全国所有省份，也是国内多家品牌4S店（一汽丰田，一汽大众，一汽奥迪）洗车机指定使用设备！并出口韩国、南非、东欧一些国家！

迅洁科技重磅推出的WH-1180全自动洗车机，外形华丽、大气，独特的中国蓝设计，更是代表了当下环保的时代主题，WH-1180洗车机更是以其精湛的工艺赢得业界的众多好评，他特有的风干系统，是迅洁科研人员辛苦的结晶，全方位满足了人类对于技术的一切需求，令人谓之精湛。

概述：迅洁WH-1180洗车机是一款经济型的无接触环绕式的全自动洗车机。

功能：冲洗底盘、环绕360度无死角无盲区冲洗、超高水压、电脑变频技术、距离恒定技术。

迅洁WH-1180全自动洗车机的特点是

1、免擦拭，洗车过程不存在任何海绵、毛刷等媒介物从而对车身车漆表面没有任何伤害。

2、超高水压（120公斤水压全国目前最高）。

3、恒定距离（本公司专利，目前国内能够有能力生产这种可根据车身、车型并自动调节喷洒洗车液、冲水距离的洗车机只有迅洁洗车机所拥有）。

4、90%以上采用不锈钢材质，增加整机的稳定性和防腐性，极大程度上提高了迅洁洗车机的使用年限。

5、品牌配置，大到进口水泵，小到进口美国原装斯普瑞喷嘴，公司的生产理念是“ 市面上有多好的配件就用多好的！ ”从而从降低整机故障率。适合安装在客户的洗车房里面。

产品描述【全自动洗车机|无接触电脑洗车机】：

【品 名】：全自动洗车机|无接触电脑洗车机

【型 号】：WH1180室内风干型

【材 料】：弓形的不锈钢喷杆，机器外框包括主机结构均有热镀锌板材制成， 结构简单无易损件。

【洗车尺寸】：5300mm（长）*2000mm（宽）*2100mm（高）

【轨道长度】：7500mm

【使用车型】：各种类型的轿车、SUV、商务车、越野车及小型面包车

【适用范围】汽车4S店、汽车美容连锁机构、加油站、大中型汽车洗车场作业、物业公司、公司工厂车辆清洗等场地

迅洁洗车机是属于全自动洗车机中的无接触自动洗车机，“ 无接触洗车技术 ”是近几年起源于欧美发达国家并风靡港台，再传入国内的一种新型的洗车方式，它是利用免擦拭洗车液快速溶解车体污垢并迅速降低其在车表的附着力，而能被清水冲净，它方便快捷，不伤车漆的特性很快获得国内洗车行业的追捧。无接触电脑洗车机是建立在“ 无接触洗车技术 ”之上，通过先进的光电设备自动检测被清洗车辆的车型，从而自动调节喷液杆与车身的距离，实现对被清洗车辆的精确冲洗，包括对车子底盘和轮胎等部位。它的优点是在整个清洗过程中只有中性水和活性物与车体接触，无任何其他有形的东西（如海绵、毛刷或其他洗涤媒介）与车身接触，从而从根本上避免了洗车对车身造成的细小划痕，并大大延长了汽车做美容后的效果。

浙江洗车设备，迅洁WH1180全自动洗车机 由台州市迅洁洗车设备有限公司提供。“ 全自动洗车机，电脑洗车机，无接触洗车机、高压洗车机 ”就选台州市迅洁洗车设备，公司位于：浙江省台州市路桥区金清环西一路288号，多年来，迅洁科技 坚持为客户提供好的服务，联系人：徐伟丽。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。台州迅洁洗车设备期待成为您的长期合作伙伴！

保修说明

1、自购买日起，整机 免费保修壹年。

2、超过保修期以外，本公司只收取材料和人工等工本费用。

3、保修期间，仅对影响性能之零件进行更换，外观如有损坏（破裂或刮痕），不在保修范围内。

下列情况不属于 免费保修服务范围：

1、自行进行产品拆卸的；

2、因电网电压异常，火灾或进行正常情况下使用导致的故障；

3、未按说明书、洗车机注意标签等注意事项和维护保养手册要求使用的；

4、其他有明显人为破坏或损伤的，不在保修范围之内；

5、当出现如进地震、台风等人类不可抗拒的因素导致的任何损失，本公司不负责任。

6、洗车液泵在当天洗第一辆车时，由于不转却长期通电所造成烧毁的。

7、传感器外表和出线口的线损坏的。

8、由于打雷和使用自发电，电压过高而造成PLC、变频器等烧坏的。

以上是台州市迅洁洗车设备有限公司厂家直销，迅洁WH-1180室内风干型全自动无接触洗车机的详细信息，如果您对台州市迅洁洗车设备有限公司厂家直供迅洁WH-1180全自动无接触洗车机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问， 请联系迅洁科技服务人员。