绝缘耐高温云母垫供应 绝缘耐高温云母垫 扬州雷禾电气

产品名称	绝缘耐高温云母垫供应 绝缘耐高温云母垫 扬州雷禾电气
公司名称	扬州市雷禾电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇
联系电话	18021334145

产品详情

云母板概述

云母板 ：【型号HP5】 云母板采用进口的耐高温白云母或金云母原料及高温有机硅树脂粘合经烘培压制而成的硬质板状绝缘材料，具有优越的电绝缘性能和耐高温性能，特别适合于钢铁、冶金等行业各种工业电炉、工频炉、精炼炉、钢包炉、中频炉、电0石炉、铁合金、黄0磷炉、电弧炉、电厂、电解铝等高温绝缘，以及作为石棉替代品，专门为对以下性能有较高要求的电热机械应用而设计。产品通过UL安全认证，产品执行标准为IEC371-3-3。根据所采用云母纸不同可分为HP-8金云母板和HP-5白云母板二种。

HP-8云母板 ，HP5云母板 产品性能：优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达 1000 ℃。

优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm.

优良的抗弯强度与加工性能，该产品抗弯强度高，且韧性极好，能用车床、铣床、钻床加工成各种异型件而不分层。

低热传导性，卓越的电绝缘性能，防油防腐，石棉替代品。

云母板的压制工艺，要进行三烘三压

第0一次烘压，绝缘耐高温云母垫，云母板换向器的各部位均正常，第二次供压，采用与第0一次相同的工艺，换向器的各部分也正常，第三次烘压后，发现露在换向器外面的V形环出现严重的分层和

滑片现象。

在随后的三台换向器制造和装配过程中，绝缘耐高温云母垫厂，均发现换向器出现分层和移片现象。

分析原因我们剖析了全部换向器，发现V形环中间都出现了分层，并且产生了移位。开始，我们怀疑是换向器的某个零件的尺寸超差，在换向器的装配中，V形环受到了不均匀的剪切力作用，而产生了移位，但我们对每个零件进行了检查，没有发现尺寸超差问题。

经反复调整了V型环的压制工艺，并对二ben醚塑型云母板材料的胶化时间和工艺进行了试验，绝缘耐高温云母垫，并采取延长烘焙时间和增加胶含量等方法，采用最0佳的压制工艺，绝缘耐高温云母垫供应，使V形环中的胶完全固化。但按此工艺压制出来的V形环装在换向器还是出现分层和滑移的现象。

进一步对该电机换向器30。面上单位面积上的受力进行了计算发现达到615kN.而以前在进行结构设计时，没考虑这方面的受力。对公司其它类型的直流电机的换向器的30。的受力情况进行了分析和计算后，发现均在5 OOk N以下。

耐高温云母板原材料云母简介

云母我是天然矿物材料中的重要一种。由于它具有即可贵的品质，包括很高的橘园强度，耐热性赖温性，机械强度以及柔韧度。

所以他可以用来作为重要任务的绝缘体，尤其是在高压电与高功率的电机类使用是非常有利的绝缘体。云母我是自然界的结晶铁很容易以平行面P分为薄片清除，云母及经体内的杂质和损坏的部分，并劈成很薄的片，之后就可以运作耐高温云母板可以称之为骗邢云么？耐高温云母板是电力工程中所使用的女模版的，主要形状。耐高温云母板云母按照化学成分，又可以分为几大类，包括白云母和琥珀云墨云墨很透明，并通常成石色淡红色，淡绿色或者完全没有颜色的？琥珀云母不十分透明黑褐色或全黑色，白云母我们所知道最0好的绝缘材料之一，按照绝缘性能而言，他是在琥珀云母白云没B琥珀云母更具有几切强度，并且更坚硬，更柔润！更富有！高弹力，而且不容易被磨损，最后一点对整流子的耐高温云母板，具有极大的意义，以白云母制成的蒸馏纸谀模版被电酸水，磨损的程度要比正流指的同磨损的少解婴儿枕流纸上形成了小槽。

绝缘耐高温云母垫供应-绝缘耐高温云母垫-扬州雷禾电气(查看)由扬州市雷禾电气有限公司提供。扬州市雷禾电气有限公司（www.ymbcj58.com）是江苏 扬州 ,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扬州雷禾电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创扬州雷禾电气更加美好的未来。