瑞泰泵业 绍兴卧式纸浆泵参数

产品名称	瑞泰泵业 绍兴卧式纸浆泵参数
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

选择泵壳材料也要谨慎，一般采用18-8型不锈钢。西屋公司采用奥氏体不锈钢。原联邦德国某厂采用低合金钢做母休。内表面再堆焊一层不锈钢。对卧式纸浆泵参数泵体铸件除作材料分析实脸外.还应作射线、着色、超声波、磁粉探伤等检验。卧式纸浆泵参数泵壳的进出口接管与主管道焊接在一起，焊接和热处理等都要按ASME规范规定的技术条件进行。主泵组装后，必须进行液压试验.试验压力为设计压力的1.25倍;还要进行性能试验.必须使各项指标都达到设计要求。实验完毕后，应对零部件进行复检。

功率盆特性曲线单调L升的特性曲线，随着流量增大，功率增大。平坦的特性曲线，当流最变化时.功率的变化不大。单调下降的帕Ht曲线，随着流量增大，功率减小。随着流量增大，功率开始增大，功率达到值，然后随着流量增大.功率减小。

泵壳、导叶、进水导管、叶轮均为不锈钢铸件.泵轴为不锈钢锻件。导叶焊在泵壳上，叶轮装在泵轴上。反应堆冷却剂卧式纸浆泵参数底部的进口接管吸人.依靠装在泵轴下部的叶轮抽送，经导叶从泵壳侧的出口接管排出。进水导管的上端固定在导叶上，下端对准泵壳进口接管中心线，将反应堆冷却剂引人叶轮。

纸浆泵的轴承温度过高故障的原因可能有这些：

1、这有可能是由于卧式纸浆泵参数在工作过程中振动太大，导致它的轴承的温度过高。

2、可能是轴承的润滑油不够了，那就添加润滑油。

3、也有可能是轴承中的润滑油太多了，那就减少点润滑油。

4、还有一种可能是你用错润滑油了，那就需要更换相应的润滑油。

5、有可能是轴承损坏了，那就需要更换轴承。

6、也有可能是润滑油别污染过脏了，那就需要跟换新的润滑油。

7、除了润滑油太脏，也有可能是润滑油变质了，那也需要进行更换润滑油。卧式纸浆泵参数的轴承温度过高故障的可能原因就是以上这些了，当然在实际的操作中可能还会有其它的原因，欢迎补充，也希望这对你有用。