山特UPS电源MT1000 代理报价

产品名称	山特UPS电源MT1000 代理报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:1000VA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	186****4458

产品详情

UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS。

未安装防雷器件的UPS，这类UPS电源包括早期生产和目前部份小功率的UPS，其防雷功能可以说“ 无 ”，只能对市电网过电压或

很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时，它本身首当其冲被击坏。

内部安装有防雷器件的UPS，这里分二种类型:

装有不合标准的防雷器件的UPS，这类UPS生产厂家为了节省成本，只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV，只能对

很小的感应雷电有一定的防护作用。

部分进口名牌UPS及几家国内著名UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件，这一类UPS是否可以完善地保护UPS自身，并

通过保护自身而达到保护其它设备电源的免遭雷电的侵害的目的呢?答案是否定的。根据科学家们长期测定的统计资料表明，直

击雷电在一般低压架空线路产生的过压幅值高达100KV，电信线路高达40~60KV。感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达

20KV，无屏蔽地下电缆可达10KV，可想而知，即使装有符合IEC801-5标准防雷器件的UPS，假如其电源线路前端(配电室、房、柜

、箱)没有加装有效的高能量防雷器件等配置，这类UPS同样会遭受毁损性雷击的命运。智能化UPS中，遥控用通信线路RS232或

RS485接口，有的没有装抗浪涌电路，有的仅装小功率浪涌抑制电路，更无法防止感应雷击了。

怎样维护压缩机?

1) 用氟利昂表测试高低压保护装置，发现问题及时排除。

2) 经常用手触摸压缩机表面温度，有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因。

3) 定期观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水分，是否缺液。

4) 检查冷媒管道固定位置有无松动或震动情况。

5) 检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补。

6) 制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

48 怎样对空调电气控制部分进行维护?

1) 定期检查报警器声、光报警是否正常，接触器有无松动或损坏，发 现问题及时排除。

2) 用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测试数据与原始记录不符时，应查明原因，进行排除。

3) 检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题应及时更换。

4) 测量设备的保护地线，如果引线接触不良，应及时紧固。

5) 测量设备绝缘，检查导线有无老化。

怎样对空调设备进行操作与维护?

1) 严格遵照设备说明书要求，按程序开、关机。

2) 掌握设备故障时紧急停机的方法和要求。

3) 设备运行时，维护人员应做如下工作:“ 听 ”:设备有无异常响动;

“ 嗅 ”:有无异常气味:“ 摸 ”电机、高低压制冷

管路