护坡主动网 边坡防护网质量如何保证

产品名称	护坡主动网 边坡防护网质量如何保证
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

护坡主动网　边坡防护网质量如何保证，++专业施工+++主动防护网的施工相较于被动防护网施工来说还是比较简单的，只要打好了孔施工进度就算完成了一大半，我们建泰厂家专业施工10多年，施工经验丰富，有需要的欢迎随时与我们联系。

护坡主动网　边坡防护网质量如何保证，主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上这样边坡主动防护网就形成了大小石块都能拦截的网面在被动防护网得柔性与阻拦得强度足以吸收和分散传递500KJ以内得落石冲击动能。

5月5日15时左右，湖南怀化一游客夏某在经过恩施大峡谷七星寨景区绝壁栈道出口时，被落石砸伤。5月11日凯里虎庄至炉山二级公路炉山隧道往万潮方向500米处山体落石，凯里大队龙场中队已采取交通管制，禁止车辆。

受大雨影响，5月13日晚，省道216线冷水箐路段发生山体滑坡，车辆无法通行。5月11日电(梁蓉 罗观保)受连日强降雨影响，广西钦州市浦北县小江镇西塘村委沙备塘村一后山10日发生山体滑坡，造成一名男子被埋压后死亡。小浪底枢纽区部分高边坡防护网内落石清理项目，边坡防护网的采购呢，主要是采用我公司的边坡防护网哦。

青龙山紧靠宝华镇南北通道一侧的山体发生大面积滑坡，5月27日电 （张浪 马发海）记者27日从四川省万源宣传部获悉，因近期连续降雨，万源石乡桃树坪25日下午突发一起大面积山体滑坡，量达100余万立方米。月20日凌晨，受大暴雨（累计降雨量208.5毫米）影响，重庆市武隆区石桥乡八角村苟家堡组发生地质滑坡。致使民房内1人受伤，5人死亡。伤者病情稳定。青龙山海拔约100多米。是宝华镇公墓所在地。大约在昨日凌晨1时左右。

安平建泰丝网制品有限公司专注于边坡防护网的研发，生产对各个环节的成本控制已经达到大。在同行业中价格中已经处于领先水平，在满足于供货需求的同时也拥有20多支安装队，能避免在安装现一切意外的发生。能达到让客户100%满意的效果，同时可以为客户解决一切难题。

过对山体各方面归纳剖析断定的，剖析的要素包含：土质、边坡视点及落石滚落后的势能等方面。断定基座装置方位后，不能随意更改。高处的落石滚落后假如第2次碰击直接碰击到被动防护网上，那势能是十分大，被动防护网接受的冲击力也是十分大的。假如被动防护网间隔第2次碰击十分近。

在第2次碰击时势能就化解的十分小了，能够极好的阻拦，并不影响被动防护网的使用寿命，各个零部件也不会遭到太大的冲击。. 钢柱的装置方位并不是一点也不允许偏移，但偏移的方位不能超过整体方位的20%。调整方位的缘由能够从两个方面思考：当时土质对比松软。