上海smt贴片加工 张家港得道电子 smt

产品名称	上海smt贴片加工 张家港得道电子 smt
公司名称	张家港市得道电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市凤凰镇西张镇北路8-B
联系电话	13962266421

产品详情

张家港市得道电子有限公司主营：线路设计，元器件代购与管理，PCB制作，手工焊接(或派工)、样板，研发板，批量焊接，SMT代加工与返修、DIP、BGA返修、测试，上海smt贴片厂，组装，各项认证等。

点胶工艺中常见的缺陷与解决方法

胶嘴堵塞

故障现象是胶嘴出胶量偏少或没有胶点出来.产生原因一般是针孔内未完全清洗干净;贴片胶中混入杂质,有堵孔现象;不相溶的胶水相混合.

解决方法: 换清洁的针头;换质量好的贴片胶;贴片胶牌号不应搞错.

张家港市得道电子有限公司主营：线路设计，元器件代购与管理，上海smt贴片加工，PCB制作，手工焊接(或派工)、样板，研发板，批量焊接，SMT代加工与返修、DIP、BGA返修、测试，组装，各项认证等。

下列情况均会导致再流焊时元件两边的湿润力不平衡:

?

焊盘设计与布局不合理.如果焊盘设计与布局有以下缺陷，将会引起元件两边的湿润力不平衡.

元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大，焊盘两端热容量不均匀;

PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀;

大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀.

解决办法:改变焊盘设计与布局.

张家港市得道电子有限公司主营：线路设计，元器件代购与管理，PCB制作，上海smt贴片加工厂，手工焊接(或派工)、样板，研发板，批量焊接，SMT代加工与返修、DIP、BGA返修、测试，smt，组装，各项认证等。

SMT贴片常见的品质问题有漏件、侧件、翻件、偏位、损件等。

导致贴片漏件的主要因素

元器件供料架(feeder)送料不到位.

元件吸嘴的气路堵塞、吸嘴损坏、吸嘴高度不正确.

设备的真空气路故障，发生堵塞.

电路板进货不良，产生变形.

电路板的焊盘上没有焊锡膏或焊锡膏过少.

元器件质量问题，同一品种的厚度不一致.

贴片机调用程序有错漏，或者编程时对元器件厚度参数的选择有误.

人为因素不慎碰掉.

上海smt贴片加工-张家港得道电子(在线咨询)-smt由张家港市得道电子有限公司提供。张家港市得道电子有限公司（chinaeasysmt.com.hkjs7.mm68.cn）是江苏 苏州 ,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在张家港得道电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创张家港得道电子更加美好的未来。