大排量管道吹扫空压机租赁

产品名称	大排量管道吹扫空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZT250 流量:40立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

大排量管道吹扫空气压缩机租赁必须选用无油空气压缩机吗？这个问题要根据吹扫要求而定，如果必须用无油压缩空气，那么就必须用100%无油空压机，否则就无所谓了。

空压机是通用的机械设备，现在被广泛的应用在各个领域，空压机因电机功率和主机轴的长短，排气量会有大小，下面就客户提出的空压机排气量不足的现象做一下简单的分析。

一、选型过小

很多用户刚刚开始不知道自己生产的具体用气情况，就大约的选型，这时排气压力上不来，低于额定的排气压力，不能满足工厂的正常用气，这时候，可以检查一下，管路是否有漏气点。关闭储气罐后面的阀门，如果机组能够很快的升上压力，开开阀门，压力很快下降，并最终在一个压力点上，这是就可以确认，空压机机组选型过小，机组排气量小于生产的实际用气量。

解决办法：增加新的机组，使空压机的排气量大于用气量10-20%最科学。

二、是否新增用气设备

空压机组使用一段时间后，气量明显不够，压力上不来，维持在额定用气的下线位置。这时候，应该首先检查是否有新增的用气设备，如果有新增的用气设备，用气量是多少，对比空压机组看能否满足要求，如不能，请并上新的空压机组，增加排气量。

如果没有新增用气设备，排气量还是不够，先检查管路的漏气情况，如果管路没有漏气点，那就是空压机组本身的问题。

空压机组本身的排气量不足有以下几个问题点：

1、保养是否及时

空压机排气量下降，排除以上可能后，首先看空压机是否已经保养，保养多久了，如果环境不是很理想，空压机运行2000小时应检查空滤是否堵塞，轻者可以用压缩气除尘，堵塞严重，更换新的空滤。

很多时候，空压机排气量下降，没有什么大的问题，就是客户疏于保养，空压机空滤堵塞导致，更换新空滤后，正常使用。

另外，除空滤外，润滑液和其他滤芯也很关键，检查润滑液是否在标准范围之内，如缺少，请适当添加。

大排量管道吹扫空压机租赁一站式服务。