科瑞风酸雾净化塔环保工程 进星机电 佛山科瑞风酸雾净化塔

产品名称	科瑞风酸雾净化塔环保工程 进星机电 佛山科瑞风酸雾净化塔
公司名称	广州市进星机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5
联系电话	13928706239

产品详情

广州市进星机电有限公司从事佛山科瑞风玻璃钢风机，产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，欢迎咨询！

DWT-I型玻璃钢轴流屋顶通风机广泛用于中低压，大流量的使用场所。如工矿企业，车间，仓库，体育馆，影剧院，发电厂，化验室，汽车厂，摩托车厂及放置，冶金等场所通风换气使用。本系列具有造型美观，结构紧凑，强度高，重量轻，耐腐蚀，抗老化，耗电低，噪音低，运转可靠，经济实用，安装维修方便等特点。

屋顶风机该怎样安装和日常维护？讲解如下：

1、试流转初，先点电动机检测检查叶轮转动目标是否正确(往下瞧叶轮应逆时针旋转)。

2、风机底座与根基中间加垫一层5mm橡胶板，科瑞风酸雾净化塔环保工程，以递减颤动，地脚螺杆应配有弹簧垫圈，预妨应用时松动。

3、调整流转前应周详检测检查风机各零件，翻动叶轮应无卡、擦现象。

4、装置根基需高出屋面，外面请求工整，以妨渗水漏水，并需预埋好地脚螺杆。

5、试流转时或者正常应用中应无不同寻常，电压、电流、颤动、噪音均应该在正常领域内。

6、在流转中，遇到下面境况应立刻停机，查明缘故，待毛病排列后面可开启。

7、长久停机后应按调整办法再次检测检查后投掷正常运行。

8、开始流转72钟头及每隔半年应检测检查风机联接件、紧固件有否松动，调整以极变更传递传送带松紧，科瑞风酸雾净化塔安装使用图片，增添润泽油(脂)。

9、如遇冬天下雪，冰冻时间，务必时常发动，以妨大雪堵住风机出口。

10、当风门为电动风门，风机开始时先开风门；停闭时，先停闭风机再停闭风门。

广州市进星机电有限公司是一家专业从事各种品牌风机，环保空调设备的企业，其中包括有佛山科瑞风玻璃钢风机，科瑞风产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，佛山科瑞风酸雾净化塔，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，性价比高。进星机电竭诚为您提供专业的服务，再此我们期待您的光临，希望您可以在此买到称心如意的产品和服务！

一、风机的分类：

1、根据气流方向分类：

离心风机：气流轴向进入叶轮后通过叶轮的旋转沿径向流动。

轴流风机：气流轴向进入叶轮后近似在圆柱表面沿轴向流动。

混（斜）流风机：子午加速式，气流方向介于离心式与轴流式之间，近似沿锥面流动。

2、根据叶片形式分类：

a) 前倾(分单吸、双吸，适用压力1000Pa以下)

b) 后倾（分单片、翼截式，又分单吸、双吸，适用压力1000Pa以上）

c) 轴流（铁扇叶、螺旋浆式）

d) 斜流、混流

3、根据压力形式分类：低压、中压、高压

4、根据传动形式：

2、传动方式：A、直接式（内转子、外转子、电机直接、连轴器）

B、皮带式（普通、连坐轴承、水冷式、油冷式）

风机根据使用场所及用途可分为：

锅炉、冷却、防爆、防腐、船舶、纺织、隧道、排尘、一般工业用通风、空调风机等。

二、离心风机的分类：

离心风机有中高压离心风机与中低压离心风机，根据其叶片型式不同分前倾、径向和后倾几种。

广州进星机电设备有限公司承接各种通风环保工程，仓房通风换气工程，厨房油烟处理工程，环保废气处理工程，各种风机安装，欢迎咨询！

广州市进星机电有限公司从事佛山科瑞风玻璃钢风机，产品包括有玻璃钢离心通风机，玻璃钢轴流风机，科瑞风酸雾净化塔厂家在哪里，玻璃钢轴流式屋顶通风机，玻璃钢离心屋顶通风机，玻璃钢低噪音柜式风机，防腐离心通风机系列等等，广泛用于化工，电镀，氧化，发电厂，化验室，线路板，环保设备等等....我们的产品符合行业标准的设计规格，最前瞻的设计技术，最人性化的保养与贴心的售后服务，推出高性能系列风机，以高效率，低能耗，低噪音，低震动，欢迎咨询订购！

五种玻璃钢风机常见故障及排除方法

一、风量不足

1、管道内阀门未打开。

2、吸风管不够大或风机进风口未安装变接口。

3、皮带松驰。

4、电源电压低或接反。

5、吸风管过长，弯头多或配用风机风量过小。

6、叶轮油污过多。

7、风管连接口漏气。

解决方案：

1、打开阀门。

2、更换吸风管及安装变接口。

3、调整皮带轮中心距，张紧皮带。

4、检查电源调换两相接线。

5、更换风量大的风机。

6、清洗叶轮。

7、用胶片或玻璃胶封好接口。

二、风机振动剧烈

1、叶轮变形或不平衡。

2、轴承重磨损，叶轮同轴度偏差过大。

3、基础螺栓松动，引起共振。

4、叶轮定位螺栓或夹轮螺栓松动。

解决方案：

1、更换叶轮。

2、更换轴承，调整同轴度。

3、紧固地脚螺栓。

4、紧固定位螺栓或夹轮螺栓。

三、电动机温度过高

1、风机输送汽体密度过大，使压力增加，电动机超负荷。

2、输入电压过高或过低。

3、流量过大或负压过高。

4、供电线路电线平方截面过小。

解决方案：

1、增大电动机功率。

2、装设过载保护装置。

3、重新设计安装风管。

4、更换供电线路电线。

四、轴承温度过高

1、润滑油脂变质或缺油。

2、轴与轴承不同心，安装歪斜。

3、轴承磨损严重。

解决方案：

1、清洗轴承更换油脂。

2、调整轴承提高同轴度。

3、更换轴承。

五、皮带跳动及打滑

1、皮带过松弛。

2、两皮带轮位置偏斜不在同一直线上。

解决方案：

1、调整皮带轮距离以张紧皮带。

2、调整皮带轮位置，使其在同一直线上。

科瑞风酸雾净化塔环保工程-进星机电-佛山科瑞风酸雾净化塔由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.guangzhoujx.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，进星机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。