钢六柱散热器品牌 GZ616立地式钢六柱散热器钢制散热器

产品名称	钢六柱散热器品牌 GZ616立地式钢六柱散热器钢制散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	23.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ708 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

散热器漏水找准漏点才是关键：1.配件的原因导致接口处渗漏。这是较常见的情况。由于安装时不专业，或者购买了不合格的配件，在使用过程中，配件被慢慢腐蚀，终导致渗水，甚至漏水。这种情况只要更换配件就行。在安装过程中要严格遵循操作规程，坚持使用原装配件，这样广大消费者才不会为配件会造成渗漏而担心。

2.腐蚀现象导致的渗漏。很多消费者都曾遇到这一问题，尤其是使用时间十年以上的散热器，出现腐蚀的几率会更高。在此情况下，首先应该联系厂家，看看有没有过质保期，一般现在钢制散热器的质保期限都在5-10年，没有过质保期限，联系厂家进行免费更换，即便过了质保，消费者也不要着急，可以联系厂家咨询解决办法。3.由于人为因素导致的渗漏事故。散热器在房间当中，难免会被磕碰，尤其是尖锐物品对散热器的碰撞。如果由于人为因素而导致了散热器的渗漏事故，要及时关闭进水阀门，马上拨打维修人员电话进行解决。

除了以上三种情况外，用户所说的“ 漏水 ”其实大多是常规渗漏和沙眼渗水等小问题，这些情况并不需要专业人员上门服务。不同渗水程度的不同补法：如果暖气接口处微量渗水（每分钟5滴左右），用户可用接水器具接水，先观察几天，随着供水温度的升高，渗水现象可能会自动减轻。如果渗水比较严重（每分钟5-10滴），可买渗水胶处理，先将供气阀门关闭，再将胶水涂抹至接口渗水处，晾干即可。如果每分钟渗水超过10滴，应及时联系相关单位维修。

针对放气阀断裂，急处理技巧：立即用厚毛巾，抹布将裂口堵住，找来一根圆形的筷子，用筷子将漏水处堵死，然后立即拨打供热电话进行维修。