永川空鼓漏筋施工方案

产品名称	永川空鼓漏筋施工方案
公司名称	重庆永仁建筑工程有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	重庆渝中区北区路18号
联系电话	023-61213188 13983368011

产品详情

麻面、空鼓、漏筋的现象，多是由于混凝土局部出现缺浆和许多凹坑、麻点、形成粗糙面，且钢筋外漏。原因有模板吸水，局部漏浆，混凝土浇筑振捣不实，混凝土本身等综合因素形成。出现以上情况的可以专用高强修复砂浆或结构修复校对对其进行钳实填平修复。

??24????????????????????????????

2?????

????????????????????3mm??

3?????

??