东莞道窖天宇变频器维修-东莞国产品牌变频器维修

产品名称	东莞道窖天宇变频器维修- 东莞国产品牌变频器维修
公司名称	东莞英成机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇康丽路305号明辉智创园928
联系电话	18033338794

产品详情

夏季温度较高时，请加强变频器设置场所的通风散热。例如，调整变频器与周围挡块的距离:两侧≥125px，上下≥300px。

专业维修变频器、安川、台达、英威腾、汇川、 西门子、富士、三菱、
施耐德、奥的斯、ABB、东元、AB、丹佛斯、欧陆、麦格米特、爱默生、伟创、三垦、伟创 、日立、海利普、安邦信、森兰、欧姆龙、阿尔法、普传、LG、东芝、SEW变频器、GE变频器、科比、台达等等品牌变频器，各种品牌都可以维修，欢迎咨询。

定期清扫变频器内的外部尘埃，确保冷却风路的顺畅性。

为了防止异物掉落到变频器的吹出口而堵塞风路，蕞好在变频器的吹出口的上方安装保护网罩。

加强巡回检查，定期检查变频器的运行状态，测定运行时的电压、电流值是否在正常范围内。

直流调速器产生噪音的原因主要有以下两点

【光耦合器7840的检测】7840光耦合器热冷端各有5V供电的组合，实际检查发现热端的5V供电发生故障，容易使ITE飞散。该5V电源从对应相位的驱动电源以78L05稳定，施加到7840的1、4脚。其中，7840的第2、3脚是检测信号输入脚。5、8脚为冷端5V供电脚(与控制面板5V相同的电源)。6、7脚为信号输出脚，静态电压(无负载)为2.5V。如果检测到5、6脚电压输出的不平衡，则通常会发生热端5V供电异常或者7840本身破损。值得注意的是，7840热、冷端的5V供电非开关电源开关变压器由同一线圈供给，因此检测电压时请注意正确选择接地点。

东莞道窖天宇变频器维修-东莞国产品牌变频器维修

确保风路

理由:变频器或控制盘的风路堵塞会影响机器内部的散热，从而导致过热警报。如何判断风路是否堵塞？

简单的方法是，首先将薄纸片放在入风口，观察纸片是否有被吸入的迹象，然后放在吹出口，观察纸片是否飞起。

对策:定期向风道通畅，清除垃圾，保证风道畅通。

用变频器在现场拖动功率匹配的异步电机进行空载运行，调整频率f，从50Hz开始下降到蕞低频率

在这个过程中，使用电流校正来检测电动机的无负载电流，如果无负载电流在频率下降的过程中稳定的话，能够几乎不变化的话，那就是好的逆变器

蕞低频率可以修正为(同步转速额定转速)×极对数p÷60。例如，1台4极电机额定转速为1470转，蕞低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz。