凯迪拉克SRX专用雨刮器 汽车雨刮器 无骨雨刷片

产品名称	凯迪拉克SRX专用雨刮器 汽车雨刮器 无骨雨刷片
公司名称	上海澳麟汽车零部件有限公司
价格	15.00/套
规格参数	类型:汽车雨刮器 型号:AOLIN 型式:无骨
公司地址	浦东新区老港镇良欣路456号1幢467室
联系电话	021-58051208 18964149992

产品详情

类型	汽车雨刮器	型号	AOLIN
型式	无骨	适用车型	凯迪拉克
刮臂总成	650-430（mm）	刮拭角度	180（°）
电机额定电压	12（V）	雨刮范围	双面雨刮
材质	塑料钢铁等	尺寸	14-26
产地	上海	配件编号	kaidilake

品牌名称：凯迪拉克srx

产品类型：无骨型

主副尺寸：srx:26-17

生产地址：上海

上海澳麟汽车零部件有限公司，专业生产汽车雨刮器，无骨雨刮片。

网址：http://www.aolin168.com 电话：021-38850072

【特别说明】 选购时敬请注意，仔细阅读产品信息，如有疑问，请致电咨询详情。建议您在购买前与客服沟通，以免选购不对造成不便。

【安装方法】

1、取下原来的雨刷，把本品的雨刷扣下部按住，把扣翻开，雨刷臂勾住本品，盖回雨刷扣即可（若不明

白可到汽车美容店、修理店请师傅帮忙）。2、使用雨刮前，请先清洗橡胶片上的所有灰灰。3、如果挡风玻璃上有油、蜡、污物等异物，先处理干净后使用。否则雨刮片不能正常工作，会缩短使用寿命。4、在雨中驾驶时喷洒清洗剂以便获得更好的擦拭效果和延长使用寿命。

雨刮使用保养指南： 1.晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时，一定要喷洒玻璃水，不能干刮。 2.玻璃上有其他顽固、坚硬的污物，应该用手工清理。这些东西很容易使雨刮片受伤，导致雨刮刮不干净。严重的话，雨刮的电机也会受到影响。 3.洗车和日常打扫需抬起雨刮片时，要执拿雨刮片的“ 脊背 ”，放时轻轻送回，不可啪的一下将雨刮片弹回。 4.
冬季使用时，应先用冰铲清理风挡表面的冰碴，以免加重雨刮的负担。

定期检查 检查雨刮的方法很简单，喷出一些清洁液，然后开动雨刮器，留意它的动作是否流畅，留心听听是否有较大的“ 刮刮 ”声，如有的话，就表示雨刮器过分压向玻璃，这时必须做出适当的调校。当雨刮器扫完一至两下之后，看看是否有水分留在挡风玻璃上，同时观察一下是否会留下一些划痕，如果很明显地见到的话，就表示雨刮器上的刮水胶条已经老化，应该更换新的胶条了。避免长时间暴晒避免长时间在太阳下暴晒可以使雨刮器使用寿命更长，有一点车主要非常注意：发现玻璃上有沙尘时，往往只开启雨刮器扫走沙粒了事，这样做是非常错误的，事实这样做会大大损坏雨刮器的胶条及汽车玻璃。所以在开启之前，不妨先喷洒一点清洗液，当然人工清洁更佳。保养雨刮器还要注意维护好汽车的喷水系统：加入中性、去污、润滑的清洗剂;不良清洗液会腐蚀喷水系统、雨刮器及汽车面漆。及时充水，避免喷水电机空载。远离油污 因为玻璃上有油污遇水之后水迹容易凝结成水珠，除之不去，容易出现细水现象。同理，汽车挡风玻璃上或者雨刮器不小心碰到油渍，就会刮不干净雨水。雨刮器虽然搁在挡风玻璃上，但日常保养时人们却很容易视而不见，如果发现玻璃上有油渍，洗车时最好用玻璃清洗液擦拭雨刮条和玻璃。

【产品特点】 澳麟系列无骨雨刮,是新一代标准规格的高性能雨刮，采用a级雨刷胶条，通过创造性的橡胶合成和全新高碳素钢片无骨架一体设计，改进胶条技术。经使用证实的长效稳定表现，可以抵抗紫外线照射不龟裂、抗磨擦、耐高温、耐腐蚀，适合全天候使用，保证您获得清晰的视野，让你驾驶更安全。精选最新高碳素钢弹力金属为雨刷制造母体，充分克服了传统雨刷设计支架依赖翅脚施加刮拭压力与橡胶条易产生的受力不均、噪音、跳动等缺陷，使雨刷所受之压力分布均匀，与挡风玻璃贴合，并且不受玻璃弧度变化的限制，使用愈久，愈为服帖，日久更见真情。

澳麟无骨雨刷确保完美的刮拭效果，防止被风抬起和跳动。刮拭不留任何痕迹。为您的安全，它在夜间有防眩目作用。此外，它的刮拭安静，具有抗老化能力。澳麟日产无骨雨刷适合所有中国、日本、美国和欧洲生产的车辆。

独特的弹簧板弧度设计，使雨刷压力更均衡，与不同形状的前风玻璃.接触更紧密，刮刷效果更清晰。
应用空气动力学原理的外观造型设计，优化空气压力，减少噪音。
本体覆盖面橡胶和胶条匀采用最新配方材料，具有抗高温和耐低温特点，适用于全球不同气候区域

货品签收货品送达时，请务必当着快递员的面开包验货，检查货品的数量、内容及产品完好性，发现任何问题时 1.可让快递人员当面作证，2.当场及时联系我们客服，告知发生情况，并配合处理。如果您已在收货单上签字，表示您对货品的数量、内容及产品完好性予以认可！如果在签收后发现产品有质量问题可以联系我们进行退换货处理，但是对于数量、内容、产品完好性我们原则上将不再负责！本着向买家负责的原则，我们仍将积极配合买家协调处理。如果遇到快递员要求先签字后验货的情况，请您签好字后不要马上把收货单还给快递员，应该及时当着快递员的面开包验货，有任何问题请在第一时间联系我们客服，以下情况及处理方式：1.已损坏或弄脏：请当场拒收，我们在得到您的通知后会进行相应的售后处理；2.漏发产品：让快递员作证，并当场电话联系我们客服，确认后，我们会及时补发相应产品或与买家协商其它处理办法。3.错发产品：让快递员作证，并当场电话联系我们客服，确认后，我们会及时安排换货或与买家协商其它处理方法。

如何挑选一副好的雨刮片雨刷的种类目前大致上有两种：一种是传统闲歇式，这是一般最常见的雨刷，有三段至四段不等，由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。另一种雨珠感应式，近年来多使用于中高

级车种上。挑选一副好的雨刮片，有六个事项需要注意。第一，先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片，可以参考随车手册，看看上面注明的雨刮型号。一般来说，雨刮叶片会连带金属支杆一起出售，甚少单卖叶片的。如自己搞不清楚，可让零件商店店员帮忙辨认。第二，要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配，因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上，买的时候切记留意。第三，将雨刮拉起来，用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸，检查是否有损坏，以及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化，出现裂纹，则此雨刮片不合格。第四，在试验时，将雨刮开关置于各种速度位置处，检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下，还要留意雨刮片在运动时是否保持一定速度。第五，检查刮水状态，以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况，说明此雨刮片不合格。摆幅不顺、雨刷不正常跳动。橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合，而产生擦拭残留。擦拭后玻璃面呈现水膜状态，玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。第六，在试验时应注意电动机有无异常噪声，尤其应引起注意的是当刮水器电机嗡嗡做响而不会转动时，说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方，这时应立即关闭雨刮器开关，以防烧毁电机。汽车雨刮片的正确使用无论是何种类的雨刮，一定要在有雨水的情况下使用。雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到，绝不可以无水干刮的。由于无水而增加摩擦阻力，会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏！即使有雨水，如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的“ 足够 ”不至于阻挡驾驶视线的。另外，用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做，一定要同时喷玻璃水，绝不可以无水干刮。如果风挡上有坚固的东西，如鸽子等鸟类的干涸粪便，切不可直接用雨刮硬刮，请先用手动清理鸟粪。这些硬质的东西（其他如颗粒大点的沙砾）极易造成雨刮片的薄片局部受伤，导致雨刮刮不干净雨水。另外，由于一些车主洗车不当，导致有些雨刮片的过早报废。玻璃表面在汽车出厂前是有一层薄薄的油性的膜。汽车在出厂前是经过一道上粗蜡的程序的。粗蜡是油漆上的第一层蜡它的亮度虽然不高但有保护油漆的功用。前风挡是否也做粗蜡处理尚不能确定，但风挡表面的油层是平时下雨时从雨水在玻璃上的流渍即可判断出来。如果车主在洗车时不注意轻檫前风挡，表层的油膜被洗掉，一是不利于雨水的下流，造成雨水易停于玻璃表面，二是会增加橡胶片与玻璃表面的摩擦阻力。这也是造成雨刮片因刮不动而出现瞬间停顿现象的原因。如果雨刮片不动而电机继续运转极易造成电机烧毁。及时更换不合格雨刮片雨刷片属于消耗品，要勤检查、及时更换。我们先将前风挡大致划分为３个区域，上、下两个区域宽度均为整个风挡宽度的约１／６，中间区域就是整个风挡宽度的约２／３，这个区域是影响我们视野的主区域。在几次刮刷完之后没有刮痕或者在上下两个区域仅有几道刮痕，这种情况下雨刮的状态应该算是正常的，并不影响我们的主视野。在几次刮刷完之后总有一道刮痕在中间区域；或者上下区域都有几道刮痕，而中间区域总不定期有两三道刮痕出现；或者上下区域的刮痕比较多，而且中间区域也出现了不少固定的刮痕。这些情况说明雨刮片有几处小缺损，其刮痕已经出现在主视野中，但由于刮痕较细长，对主视野的影响不是特别严重，所以可在短期内继续使用，但最好在一个月内更换。在几次刮刷完之后在任何区域都出现了较宽的水带，或者在部分区域出现了薄薄的水层，或者雨刮出现抖动而产生竖条纹。这说明雨刮片已经不能很好地贴合前风挡，其支架已经变形，雨刮片缺损很多，刮刷效果很差，严重影响了我们的主视野，因此这些情况下急需更换雨刮片，不能耽搁。专家建议雨刮片的更换最好一年一次，因为即使是北方少雨天气，但雨刮片本身的橡胶质地还是避免不了外界恶劣环境使其老化。

友情连接：汽车雨刷无骨雨刷雨刷器汽车雨刷器雨刮器无骨雨刮有骨雨刮