宜兴四方维修V320变频器

产品名称	宜兴四方维修V320变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四方 型号:V320 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

宜兴四方维修V320变频器在变频器维修时我们需要根据变频器的故障来判断，一般发生的故障和损坏的特征一般可分为：一种是在运行中频繁出现的自动停机现象，并伴随着一定的故障显示代码，其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法，宜兴四方维修V320变频器进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适，或外部工况、

宜兴四方维修V320变频器条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。

关于变频器的常见故障以及维修方法详解

宜兴四方维修V320变频器另一类是由于使用环境恶劣，高温、导电粉尘引起的短路、潮湿引起的绝缘降低或击穿等突发故障（严重时，会出现打火、爆炸等异常现象）。这类故障发生后，一般会使变频器无任何显示，其处理方法是先对变频器解体检查，重点查找损坏件，根据故障发生区，进行清理、测量、更换，然后全面测试，再恢复系统，空载试运行，宜兴四方维修V320变频器观察触发回路输出侧的波形，当6组波形大小、相位差相等后，再加载运行，达到解决故障的目的。

1.维修变频器整流块损坏

变频器整流桥的损坏也是变频器的常见故障，宜兴四方维修V320变频器早期生产的变频器整流块均以二极管整流为主，目前部分整流块采用晶闸管的整流方式（调压调频型变频器）。

中、大功率普通变频器整流模块一般为三相全波整流，宜兴四方维修V320变频器承担着变频器所有输出

电能的整流，易过热，也易击穿，其损坏后一般会出现变频器不能送电、保险熔断等现象，三相输入或输出端呈低阻值（正常时其阻值达到兆欧以上）或短路。