预制式一体化污水泵站的常见问题

产品名称	预制式一体化污水泵站的常见问题
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:3000*6500mm 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

预制式一体化污水泵站的常见问题

在城市环境的高要求下，预制式一体化污水泵站的应用场合越来越广泛，面对它的要求也会相应的越来越高。一方面，可以在地块内进行一体化污水泵站的分区设计，以增强不同模块中的各种生活污水处理效率。

如果在使用后出现问题，应该及时寻求专业处理，从而快速的解决，那么预制式一体化污水泵站常见问题有哪些呢？知道，让人充分考虑到该障碍因，这时候就需要厂家的帮助，要求售后处理。

预制式一体化污水泵站的常见问题

1.声音大？

查验离心水泵滚动轴承是不是有松脱；查验叶轮是不是有脏东西；检验水泵是不是翻转。

查验电机轴是不是松脱；查验叶轮是不是有损坏；水泵是不是翻转。形成振动；藕合

2.接电源跳电？

查验电缆是不是损坏；测离心水泵绝缘层电阻值是不是在标准范畴；检验电动机两色绝缘层和电阻器；查验开关电源是不是接触器；离心水泵电机是不是断相。

3.接电源不运作？

检验输出开关电源；检验电容器或汽车继电器；检测热维护线是不是合闭；

精确丈量离心水泵同相电阻器；检验水泵压力开关是不是理想。

4. 接电源不出水量？

查验排水回闸阀是不是关掉；逆止阀是不是不灵；藕合是不是堵塞；是在没有淹水；离心水泵涡轮表面翻转或板；局部脏物；但接管非正；进水管堵塞；或堆积污泥过多。会导致到气体招致闭塞；离心水泵涡轮

5.运作电流量大？

总流量电表超过额定运作与设计扰刻不符；离心叶轮一局部卡住；但离心水泵间短期内运作；离心轴直径偏大；电机两色绝缘层；接地装置绝缘层；离心水泵翻转。