TP1200t人机界面通讯故障维修

产品名称	TP1200t人机界面通讯故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

触摸屏人机界面常见的故障有：上电黑屏、 花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏、碎屏，无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符，上电无反应、上电烧保险，不能正常开机、进入不了系统，触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、
触摸死机、按键故障，内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败，电源板故障、高压板故障、主板坏等。、

松下触摸屏常见的故障有：上电黑屏、 花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏，无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符，上电无反应、上电烧保险，不能正常开机、进入不了系统，碎屏、触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、
触摸死机、按键故障，内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败，电源板故障、高压板故障、主板坏等。

??????????????????????????????

[illegible]