丹巴赫防爆AGV无人叉车常见故障解决方法

产品名称	丹巴赫防爆AGV无人叉车常见故障解决方法
公司名称	江西丹巴赫机器人股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丹巴赫 型号:DBH 产地:江西
公司地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新三路811号厂房
联系电话	18607093785

产品详情

1、防爆AGV无人叉车转向系统故障1： 防爆叉车转向失灵原因：①转向器弹簧片折断
排除方法：更换弹簧片②转向器销轴折断或变形
更换销轴③转向器打不开或损伤
更换或清洗④液压马达打不开、损伤、磨损
更换或研修⑤油管破损或油路堵塞
更换或清洗故障2：防爆AGV无人叉车转向器漏油原因：①转向器个接合面泄露
排除方法：更换密封圈，清洗转向器②轴颈处密封圈损坏
更换密封圈③溢流阀密封圈损坏
更换密封圈④限位螺栓处垫圈不平
磨平或更换垫圈故障3：防爆AGV无人叉车转向沉重原因：①油泵供油量不足
排除方法：调整流量控制阀②转向系统中有空气
排除系统中的空气，检查吸油管路是否漏气③工作油液黏度过大
使用符合规定的油液④邮箱油量不足
加油至规定容量⑤转向器销轴折断或变形
更换销轴⑥转向器复位失灵、定位弹簧片折断或弹性太弱 更换弹簧片⑦液压马达漏油
更换或研修江西丹巴赫机器人股份有限公司(DBH)是
专业的机器人制造商、整厂规划信息化提供商、智能仓储系统集成商和智能工厂系统集成商，生产销售有AGV无人叉车、激光叉车AGV、AGV小车等欢迎咨询