缠绕膜的生产要求以及使用的注意事项

产品名称	缠绕膜的生产要求以及使用的注意事项
公司名称	东莞市致腾塑胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市东莞市清溪镇青湖工业园清滨路2号
联系电话	86-076987314608 18664089128

产品详情

缠绕膜在生产的过程中，难免会出现一些不好的现象，那么我们该如何去避免呢？生产出来的缠绕膜产品我们又该如何正确的使用？今天我们就跟随致腾塑胶来一起学习学习。

关于缠绕膜的生产要求：

1.导致客户用这个缠绕膜的时候一拉就会断的现象，装箱时注意维护边缘不要发生碰撞现象，导致边缘破裂造成质量问题，只要有一点点裂开，这也是罕见的客户反映的问题，不能有毛边。

2.如果割的整齐不平的不能作为废品出货，包括做货的时候两端一定要卷整齐，边料断了要割整齐，不能这边多那边少。

3.尽量减少两端外表褶皱及中间的红色压紧的线条，这样会严重影响美观度。

4.不能一边长一边短，两边各留白标准是1厘米左右，纸管一定要对齐。

5.模头要洗得干干净净，无黑色杂质，不能有烧焦的塑料掉入，如果肉眼能发现的必需立马清除。

关于缠绕膜使用的注意事项：

由于拉伸缠绕膜中间部分是用纸筒做成为中空，大部分人使用时会将四个手指放在其中做滚动和拉伸，这样在PE缠绕膜转动的过程中就会容易划到手。打包人员受伤主要是因为这个原因，只要使用中多加注意就可以避免。

1、在使用的过程中尽量佩戴手套保护手、可以避免纸筒转动直接与手摩擦。

2、在使用PE拉伸膜平行使用的时候可以选择在PE拉伸膜纸筒里插上一个短棍、利用短棍转动。

3、在使用的过程中大部分都垂直使用和需要拉伸的、我们可以将纸筒部位放在下方手的掌心上转动。在拉伸的时候可以将其握在掌心里这样就会减少划破手的现象。

了解完以上的缠绕膜生产要求以及使用的注意事项后，是不是觉得自己又多了一门知识呢？关注致腾塑胶，了解更多缠绕膜资讯。