BC-206TMZL单开两门海尔冰箱

产品名称	BC-206TMZL单开两门海尔冰箱
公司名称	福州市仓山区源康冷气设备有限公司
价格	2149.00/台
规格参数	品牌:海尔 型号:BC-206TMZL 制冷方式:直冷
公司地址	福州市仓山区金山街道上雁路22号金山碧水三期秋爽苑6号楼01店面
联系电话	086 0591 88800758

产品详情

品牌	海尔	型号	BC-206TMZL
制冷方式	直冷	箱门结构	单开门
冰箱总容积	201-250升	冷冻室容积	70-80升
冰箱能耗等级	1级	耗电量	0.4-0.6（Kw/24h）
温控方式	电子温控	价格范围	2000-2500（元）
冷冻能力	5（/24h）	外形尺寸	610*525*1565（mm）
颜色	银色		

延保服务	
延保服务 - 售后无优, 购物更安心	
冰箱、冷柜1+3延保适用于1501-2500价格区间￥145.00	
冰箱、冷柜1+4延保适用于1501-2500价格区间￥227.00	
冰箱、冷柜1+5延保适用于1501-2500价格区间￥350.00	

基本属性	
总有效容积(l)	206
冷藏室有效容积(l)	128

冷冻室有效容积(l)	78
耗电量(kw.h/24h)	0.45
冷冻能力(kg/24h)	5
门款式	两门
外形尺寸(深*宽*高mm)	610*525*1565

商品介绍(您对本款商品的介绍内容满意吗？)

1、银色拉丝pcm钢板，抗磨损、耐腐蚀

2、节能设计，两天不用一度

3、高效节能压缩机，噪音小、保鲜好、耗电少

4、压花铝板蒸发器，制冷快、保鲜好，耐腐蚀，寿命高

5、独有的角蒸发器，双面立体制冷，制冷更均匀

6、箱体一体成形，耐用、保温效果好

7、采用四面包边设计，防渗漏、防污染

8、宽气候带、宽电压带、防鼠、防锈、买着省钱、用着省电

9、pvc可拆卸门封条，韧性好，保温性能好

序号	修理项目		普通冰箱冷柜	特种冰箱	备注
1	简修	上门咨询、解释、指导使用、调整、重装归位、紧固、疏通出水口、送件、换灯泡、抽屉等小修	30	40	大修时户是否
2	小修	吹门封、焊接电器件、修补内胆、修理风机、噪音咨询、夏季开机时间长咨询、耗电量大咨询；换灯座、温控器、传感器、温度显示仪、灯开关、风机开关、控制屏罩、继电器、热保护、主控屏（板）、门体、门止档、电磁阀线路板、门封、门琐、速冻开关、电容、压机底板、电源线、门手把、门铰链、下饰条、台面、安装净水器等	40	50	要网点标准已费用.超区（或里以上交通费
		更换风扇电机、风冷接水盘、限温器、化霜加热丝、西比定时器、换制冰机总成、风门、轻触按键、芯片	55	90	
3	中修	系统维修，处理脏、堵、漏故障	200	330	
4	大修	更换压缩机、更换蒸发器、更换箱体、更换冷凝器、更换电磁阀	220	370	

5	其它	接水盘维修、内胆脱层维修、灯泡加热替代低温补偿、箱体生锈喷漆	40	/
		更换一体式门封、箱体内线断维修、门体内线断维修、bcd-238w/268系列更换按键、内胆裂修补	50	/
		xhc-306记录线断维修	55	/
		修理一体式门封	80	/
		排水管冰堵加导管维修、卧式冷柜内胆分层维修	160	/
		更换内藏传感器、箱体凝露维修、发泡料进水维修、毛细管喷发声大发泡维修、排水管冰堵发泡维修、更换低温补偿加热丝	190	/
		更换毛细管	215	/
		蒸发器漏修补	220	/
		箱体内漏补焊维修、中梁凝露调整管路、卧式冷柜更换一体式柜口、除露管、更换内藏冷凝器	240	/
		冷柜内漏内部盘管≤200升	260	/
		箱体内漏安装蒸发器、	270	/
		冷柜内漏内部盘管＞200升	330	/