恒温箱（嵌入式）

产品名称	恒温箱（嵌入式）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联面向及市场，分不同区域，恒温设备系列产品，以及冷冻冷藏运输设备。福意联（Fuyilian）企业凭借经营理念、以技术、服务、完善的为主源头，为广大新老顾客朋友提供了的产品，在行业中深受广大客户信赖。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的技术，为国内众多实验室，，科研单位提供的产品，在有着完善的经销网络，形成 ” 福意联 “ 的产品，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为的实验室设备供应商。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着 “ 以德敬人、以诚立人 ” 的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦

有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】
---------- 型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2～48°C 外型尺寸：595×680×1805mm
嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】
---------- 型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

福意联公司（Fuyilian）有多年设备的，实力雄厚、拥有制造产品的能力，完善的加工设备和检测手段，公司的恒温箱（柜）、加温箱（柜）等系列产品经使用后认可，被推广应用。多年来，企业不断开拓，竞争拼搏，本着 ” 精心制造、靠前、诚心服务、销售、重守合同，送货快捷 “ 的宗旨，赢得了广大消费者的认可，产品各地。

恒温箱（嵌入式）技术参数和特征

自动化霜功能，适合地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温、断电、传感器故障、电池电量低、温度、安全锁功能，防止出现意外。

使用

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。

2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。

3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。

4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。

2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。

3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。

4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。

5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。

6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

公司凭借雄厚的技术实力为立足点，不断打造出品质好的”福意联“产品，使客户增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的品质成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营中体现越来越积的意义。

一般故障及检查：

1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。

2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。

3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。