维修日本mitutoyo三点式内径千分尺，维修日本三丰三点式内径千分尺

产品名称	维修日本mitutoyo三点式内径千分尺，维修日本三丰三点式内径千分尺
公司名称	深圳市明丰精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	三丰:6-8 368161:8-10 日本:12-16
公司地址	深圳大浪高峰社区赤岭头升飞园1栋1005室
联系电话	86-0755-23320662 18598074651

产品详情

维修项目：

1、三丰卡尺：出现的精度不准或贴面不平，外量爪严重磨损、较大间隙，推手损坏，显示数字不全或缺画，滑动不顺、尺身磨损、深度尺磨损、部件遗失等。

2、三丰千分尺：出现精度不准、贴面不平 、丝杆紧或变形、线路板断掉
、部品遗失，转动不顺、显示数据异常等-。

3、三丰量表:表盘量表，出现的精度不准，指针乱跳、不归零，表盖损坏、主测杆变形无法上下滑动、主齿轮缺齿或磨损、油丝变形或损坏等---。

4、三丰杠杆表：出现的精度不准，指针乱跳、不归零，表盖损坏，油丝变形、枢轴损坏、扇形齿轮定位针损坏、中心轴损坏等-。

5、投影仪：精度不准， X轴内部轴承严重磨损，投影仪视像模糊，目镜、光学镜头组模糊，测量工作台X/Y轴丝杆、导轨有锈渍，长期缺少保养等---。

6、影像测量仪：精度不准， X轴内部轴承严重磨损，导轨有锈渍，长期缺少保养,上灯源亮度不够或不亮、底灯不亮、X、Y轴数据同步跳动等---。

7、高度尺：附表高度尺，手柄齿轮磨损，无法正常上、下提升，精度不准，指针不归零，指针断到，表盘数字无法转动等---。数显高度尺，无法正常显示，

手柄齿轮磨损，无法正常上、下提升，精度不准等---。