（包修好）西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话

产品名称	（包修好）西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-400PLC维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

（包修好）西门子PLC414模块电源指示灯全部都不亮修理电话

西门子PLC414模块维修，西门子PLC414模块启动所有灯不亮维修，西门子PLC414模块电源指示灯全亮全闪维修，西门子PLC414模块上电无法启动 维修，西门子PLC414模块所有指示灯不亮维修，西门子PLC414模块电源指示灯全亮全闪维修，西门子PLC414模块启动无反应维修，西门子PLC414模块开机INTF红灯报警维修，西门子PLC414模块EXTF红灯报警维修，西门子PLC414模块启动BUS1F/BUS2F红灯报警维修

重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器，由于负载惯量较大，启动转距大，设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去，并且报警[F0001]。客户要求到现场服务，我当时考虑认为：作为变频器本身是没有问题的，问题是客户参数设置不当，用矢量控制方式，再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两天客户来电告诉我变频器已经坏了，故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析，这种故障是因为主控板出问题造成的，因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范，强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线，致使主控板的I/O口被烧毁。后来，我申请了维修服务，SFAE的工程师去现场维修，更换了一块主控板问题解决了。上电后显示正常，一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样，一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题，需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电，不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏！这种问题的出现，一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。