西门子6SL3730伺服驱动器故障灯闪烁原因说明及维修方案

产品名称	西门子6SL3730伺服驱动器故障灯闪烁原因说明及维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

西门子6SL3730伺服驱动器故障灯闪烁原因说明及维修方案

SIEMENS伺服电机故障快修手

F60061 晶闸管测试发现异常F60062 (N, A) 和电压检测的通讯失败F60063 (N, A) 模拟量输入输出的标准值错误F60064 (N, A) 和第二处理器 TMS320 的通讯失败F60065 (N, A) 第二处理器 (TMS320) 上的软件更新失败F60066 (N, A) 装置和传感器的通讯失败

西门子6SL3730伺服驱动器故障灯闪烁原因说明及维修方案

SIEMENS伺服电机故障快修手

F60067 (N, A) 故障：温度过高F60068 (N, A) 功率单元的标准值错误F60069 (N, A) 订货号无效F60090 (N, A) 故障：模块过热F60091 (N, A) 参考电压 P10 超出公差F60092 (N, A) 参考电压 N10 超出公差F60093 (N, A) 电源 P5 过载F60094 (N, A) 电源 P15 过载F60095 (N, A) 电源 P24 过载

F60096 (N, A) 温度传感器异常F60097 (N, A) 电源异常F60099 (N, A) 系统负载率过大F60104 (N, A) 电枢回路的电源电压异常F60105 (N, A) 励磁电流监控检测出励磁回路异常F60106 (N, A) 短路电压 Uk 过高F60137 (N, A) 故障：I2t 监控检测出电机过热

F60139 (N, A) 故障：I2t 监控检测出功率单元过热F60167 (N, A) 故障：风扇转速过低F602

03 (N, A) 出现外部故障F60204 (N, A) 熔断器监控检测出异常F60267 (N, A) CM：风扇异常F60300 换向故障F60320 (N, A) CCP 无法工作