栖霞苏家店镇合力台励福杭州叉车变速箱维修/叉车变矩器传动轴供油泵供应商

产品名称	栖霞苏家店镇合力台励福杭州叉车变速箱维修/叉车变矩器传动轴供油泵供应商
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

栖霞苏家店镇合力台励福杭州叉车变速箱维修/叉车变矩器传动轴供油泵供应商

第三、制动失灵，分析故障的原因有：

1、制动鼓和制动蹄间隙过大，处理的办法就是调制制动鼓和制动蹄的间隙;
2、制动总泵进出液阀失效，处理办法是检修进出液阀;
3、制动摩擦片磨损过度，处理办法是更好摩擦片; 4、摩擦片接触面不够，处理办法是修理摩擦片。

转向系统常见的故障及处理办法：

一、转向器漏油，分析故障原因有：

1、转向器各接合面(阀体、隔盘、定子、转子)漏油，这个处理的办法是更换密封圈，清洗转向器、接合面或者更好坚固螺栓; 2、轴颈处或者溢流阀密封圈损坏，这个处理办法比较简单，就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈;3、限位螺栓处a圈不平，这种情况处理的办法是磨平垫圈或者更好垫圈。

第二、转向失灵，分析故障原因有：

1、转向器弹簧片折断或者转向器销轴折断变形，也可能是联轴器开口折断或者变形，这个处理办法就是更好弹簧片、销轴、联轴器; 2、安全阀失灵，处理办法就是清洗安全阀、更换弹簧;
3、转向油缸泄漏过大，处理办法是更换密封件或者油缸。