# 临沂防爆回转式鼓风机 兴鼓机械

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 临沂防爆回转式鼓风机 兴鼓机械 |
| 公司名称 | 济南兴鼓机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘区相公镇 |
| 联系电话 | 13306403099 13306403099 |

# 产品详情

回转风机设施每一个行业在拥有的设备，帮助运行其日常运作。没有不管如何
制造的设备，临沂防爆回转式鼓风机，例行检查和保养强制 - 无论是除尘设备或空调。即使是耐用，
持久除尘设备及配件需要维修。

您的回转风机将有延长寿命如果您实现运行为了确保简单的程序该设备继续执行很多年了。回转风机的结构决定其机械摩擦损耗非常小。因为只有轴承和齿轮副有机械接触在选材上，转子、机壳和齿轮圈有足够的机械强度。运行***，使用寿命长是鼓风机产品的一大特色。

此外，防爆回转式鼓风机生产厂家，由于所有的行业都密切监测能源消耗，失去工作 时间和整体其运营的可持续性，几事情可以花费您的手术时间，精力和金钱比不佳维护的设备。以下是我们推荐您自己的回转风机设施内使用的一些日常维护检查。但是，请遵守所有执行任何或维护准则评估或工作。

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区。公司主营：XGSR罗茨鼓风机，高压罗茨风机，回转风机，罗茨真空泵系列产品，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，质量稳定。

润滑油变质或风机进水生锈

也可引起风机耗油快。

解决方法：

润滑油变质只需要更换新润滑油，回转鼓风机进水生锈则需要拆机进行修理。

漏油

风机上油管、回油管或滴油嘴漏油，造成耗油快。

解决方法：

更换新油管或者新滴油嘴。

油气分离器出现问题

油气不能被分离，油气会随着管路进入管道，也会造成回转风机耗油快。

解决方法：

更换油过滤装置——油气分离器。

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区。公司主营：XGSR罗茨鼓风机，高压罗茨风机，回转风机，罗茨真空泵系列产品，防爆回转式鼓风机哪家好，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，防爆回转式鼓风机价格，质量稳定。具有结构合理、体积小、、重量轻、流量大、噪音低、节能，运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。已被广泛用于污水处理、真空包装、气力输送、水产养殖、粮食加工、电力、石化、水泥、矿山、特殊气体输送加压等行业。

回转风机的安装：

1、回转式风机的安装尽量保证水平安装。

2、配管道的时候尽量不要小于风机的出口口径从而保证风机在管道内的输送，安装中要注意管内清洁，保证不堵塞，送气管要安装在地面上，来防止管子里的水造成开机时压力升高或过大导致的负载问题。

3、接主管时需要注意不要将止回阀拧反了(止回阀凸出的部分要向上)。

4、正确接配电线，电机接线不对了容易出现电机的故障，同时要注意电机转向和风机旋转指向的方向表示一致。

临沂防爆回转式鼓风机-兴鼓机械由济南兴鼓机械有限公司提供。济南兴鼓机械有限公司是山东 济南 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴鼓机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴鼓机械更加美好的未来。