牛舍风机风扇养牛场供应

产品名称	牛舍风机风扇养牛场供应
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	490.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号（注册地址）
联系电话	17706316536

产品详情

风机的安装：外挂式湿帘风机系统安装灵活，适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用外挂式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气强力吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。

牛舍风机过热怎么解决？一般情况下，牛舍风机的温度不宜过高，否则容易对轴承等部位造成损坏。介绍了该设备过热的原因及解决方法。一、如果油量不足，可采取以下措施：1.胶接滤芯后，更换滤芯。2.输油管道如有不规则现象，应将空气抽出。3.如果冷油器脏了，会减小冷却效果，造成冷却油不足，并及时清洗。4.使用油环式轴承时，应使用套筒表检查油位，观察泥浆套筒环是否正常工作。

5.在滚动轴承中，由于润滑脂不足或加注过量而导致过热。补充润滑脂时，建议擦掉原润滑脂，换上新润滑脂。适宜占用轴承箱空间近26%。二、机油质量选择不当：当油质不符合要求时，也是造成过热的原因。应使用建议使用的机油质量。改变机油质量需要在使用前仔细研究。此外，套管的更换标准应根据氧化程度、粘度、粘度指数和污垢程度决定。牛舍风机过热怎么解决？牛舍风机风扇养牛场供应一般情况下，牛舍风机的温度不宜过高，否则容易对轴承等部位造成损坏。介绍了该设备过热的原因及解决方法。一、如果油量不足，可采取以下措施：

1.胶接滤芯后，更换滤芯。2.输油管道如有不规则现象，应将空气抽出。3.如果冷油器脏了，会减小冷却效果，造成冷却油不足，并及时清洗。4.使用油环式轴承时，应使用套筒表检查油位，观察泥浆套筒环是否正常工作。5.在滚动轴承中，由于润滑脂不足或加注过量而导致过热。补充润滑脂时，建议擦掉原润滑脂，换上新润滑脂。适宜占用轴承箱空间近26%。二、机油质量选择不当：当油质不符合要求时，也是造成过热的原因。应使用建议使用的机油质量。改变机油质量需要在使用前仔细研究。此外，套管

的更换标准应根据氧化程度、粘度、粘度指数和污垢程度决定。牛舍风机风扇养牛场供应