沈阳二手18米地磅售价 沈阳哪里可以回收地磅

产品名称	沈阳二手18米地磅售价 沈阳哪里可以回收地磅
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:铭远 型号:scs 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

由于大型机械的构造，当出现故障时，对于维修工作会有高的技术需求。电子地磅是大家熟悉的大型称重设备，电子地磅出现故障也是常见的事，其故障有千千万万种，数字跳变是其中一种，电子地磅数字跳变是计量管理人员和检修人员在工作中遇到的较棘手的故障之一。那要怎样解决些类问题呢？

地磅秤的数字跳变原因及解决方案

地磅故障原因分析及排除：

1.电源电压不稳，某些使用单位未加稳压电源，造成超出仪表的正常工作电压范围，出现数字跳变现象，所以要配置一个稳压电源。

2.接线盒密封不好，盒内湿度过大。打开接线盒观察是否有水珠或潮气，通过晾晒或用吹风机吹干，故障即可排除。必要时更换接线盒。

3.主线坏了。有些秤体到仪表之间距离过大，其间主线有外露部分，有可能被人为破坏或老鼠啃咬，金属屏蔽失去作用或连接处不牢，造成数字跳变。用万用表电阻档测量该主线，以确保每一股都是自己的通道，并且连线牢固，否则就要更换主线。