马鞍山优创圆刀片厂家 高速油墨刮刀厂家 福州油墨刮刀厂家

产品名称	马鞍山优创圆刀片厂家 高速油墨刮刀厂家 福州油墨刮刀厂家
公司名称	马鞍山市优创机械刃具销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇三杨村
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

油墨刮刀为什么总刮不干净？

油墨刮刀的刮墨痕困扰着很多厂家，构成刮痕不洁的原因有原因，赶紧收藏备用吧！

1.油墨粘度过高；

当墨水粘度增加时，高速油墨刮刀厂家，表面张力也相应增加，彼此间的作用力也随之增加，使得刮刀在接触墨水的过程中，增加了墨水对它的冲击力，破坏了墨水的平衡，构成刮刀无法将印辊上剩余的墨水刮净，直接影响到产品的质量。

2.刮刀压力过小；

一般情况下，刚开机时，刮板压力往往设置得很小，随着速度的提高，印辊上墨水对刮板的冲击会随着速度的提高而增大，破坏了原有的平衡点，直接构成刮板不洁净。

油墨刮刀的选择性有以下几个方面， 油墨机刮刀对于丝网印刷的质量影响相当的重要，所以选择的刮墨刀质量和刮墨刀的正确调整是重点，我们研究谈论的这一要点和目的在于：如何挑选一款合适的油墨机刮刀，以及刮墨刀该如何调整才能保证印品的质量和刮墨刀的使用寿命。

要做到以上这两点，才能够保证版辊上墨脏可被刮干净，不留下刀丝和版雾缺陷。我们需要将油墨机刮刀机构分成几个功能装置组成。其功能部件主要有刮刀左右窜动的驱动装置，刮墨刀离合压装置，刮墨刀升降装置，刮墨刀角度调整装置和刮刀夹板装置等。

人们还是喜欢耐磨性相对高一点，凹版油墨刮刀厂家，至于修磨高度耐磨的油墨刮刀可使用刀切设备.耐化学性本身并不影响打磨，福州油墨刮刀厂家，而是 影响打磨过的刃部.刮刀的耐化学性越高，刮刀可能越锋利且不必担心早先刃中破损.修磨完成后，必须仔细评估 刮刀板的这些物理特性，才能保证其符合要

求，它必须与研磨次数、研磨设备(研磨或切削)及印刷油墨相溶.如刮 刀的物理性能（硬度、耐磨性和耐化学性）、刮刀与印刷油墨的相溶性等对刮刀刃的修磨都有较大的影响 马鞍山优创圆刀片厂家-高速油墨刮刀厂家-福州油墨刮刀厂家由马鞍山市优创机械刃具销售有限公司提供。马鞍山市优创机械刃具销售有限公司为客户提供“ 油墨刀，分切圆刀，分条圆刀，分极机刀片，平圆刀 ”等业务，公司拥有“ 优创 ”等品牌，专注于刀具、夹具等行业。，在马鞍山市博望区博望镇三杨村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。