扬州丙烯酸网球场设计铺设扬州悬浮拼装地板维修翻新扬州丙烯酸羽毛球场价格

产品名称	扬州丙烯酸网球场设计铺设扬州悬浮拼装地板维修翻新扬州丙烯酸羽毛球场价格
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

塑胶层在短时间内出现局部或大面积，或与基础分离。

原因分析：水泥标签不合格或基础隔水气层不合格，地下水气上升，塑胶层上升，导致塑胶层鼓起脱层。

处理措施：将起泡部分切掉，晒干后做防水处理，然后按要求补平，再补色差。

防范措施：严格把控基础防水质量，塑胶跑道铺设PU塑胶时，基础含水量和空气湿度应在安全范围内。

2、塑胶跑道塑胶层鼓起。

原因分析：在施工过程中，基础含水量高，或空气湿度高，或浆液水分高，或稀释剂水分高，导致pu材料中的异氰酸根与水反应，产生二氧化碳。当塑胶材料达到一定强度时，二氧化碳不能完全扩散到材料外部，并逐渐聚集在内部，导致塑胶场地表面发泡。

防范措施：严格把控基础防水质量。铺设PU塑胶时，基础含水量和空气湿度应在安全范围内，施工前应进行小试验。