烟台栖霞中联重科/3吨柴油叉车配件/叉车转向沉重/反应迟钝维修

产品名称	烟台栖霞中联重科/3吨柴油叉车配件/叉车转向沉重/反应迟钝维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台栖霞中联重科/3吨柴油叉车配件/叉车转向沉重/反应迟钝维修

维修方法： 更换磨损过度的齿轮泵；重新调整溢流阀；检查油压管路并修复；改换不合格的液压油并检查油温度升高的缘由；检查并调整；检查电机并清除故障。

四、电动叉车工作装置与液压系统故障

1、起升时发生颤动的故障原因：起升油缸中有空气，液压系统漏油，内门架叉架大小滚轮及门架轴承过度磨损，两条起升链条松紧不均等等， 2、起升速度太慢或不能起升。

故障原因：油箱缺油，滤油器堵塞，安全阀失灵，液压油温度过高,液压油过稀，液压管路漏油，液压泵损坏等等。门架下降有异响一般是防震胶损坏或者老化等等。

维修方法：首先检查各接头、各元件密封垫以及结构内部有无漏油处，如有，则要更换；给系统放气，如果仍然不能排除，则要拆检起升液压缸、齿轮泵及安全阀的工作情况，达不到则要求修配或更换。

3、起升跳动，现起升时门架发生跳动现象。

故障原因：起升液压缸中有空气；齿轮泵性能不良；叉车换向阀动作不灵活；油液不干净。

维修方法：首先松开起升液压缸缸上的放气螺塞，将起升油缸内的空气放出；检查油液清洁度。如果仍然不能清除跳动，则要检查换向阀和齿轮泵的工作情况，如工作不良，应该修复或直接更换。