怀化西门子V20变频器维修

产品名称	怀化西门子V20变频器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

怀化西门子V20变频器维修

西门子V20变频器故障维修

F2 过电压

原因

电源电压过高

电机处于再生模式

r0949 = 0： 硬件报告

r0949 = 1 或 2： 软件报告

处理

检查下列各项：

电源电压（P0210）必须在铭牌规定的范围以 内。

斜坡下降时间（P1121）必须与负载惯量相匹 配。

需要的制动功率必须处于规定范围内。

Vdc 控制器必须使能（P1240）且参数设置正 确。

说明： 斜坡下降过快或者电机由激活负载驱动可能导致 电机处于再生模式。

惯量越高，需要的斜坡时间越长；否则需连接制 动电阻。