膨化机，玉米膨化机，面粉膨化机，膨化机械

产品名称	膨化机，玉米膨化机，面粉膨化机，膨化机械
公司名称	上海晴友实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区银都路2988号25栋211
联系电话	86-02134624630 15102118791

产品详情

关键字：圆球形膨化机，饲料膨化机，食品膨化机，面粉膨化机，白面膨化机，物膨化机，膨化机，大米膨化机，玉米膨化机，小食品膨化机，小型膨化机，多功能膨化机，米糠膨化机，大型气流膨化机，大豆膨化机，双螺杆膨化机，水产膨化机，大型膨化机，气流膨化机，膨化机价格，湿法膨化机，面食膨化机，小型食品膨化机，挤压膨化机，单螺杆膨化机，玉米膨化机价格，小型玉米膨化机，玉米食品膨化机，咖啡玉米膨化机，小米花膨化机，粮食膨化机，大型玉米膨化机，炒米形膨化机，供应圆球形膨化机，求购圆球形膨化机，哪里有卖圆球形膨化机，供应炒米形膨化机，求购炒米形膨化机，哪里有卖炒米形膨化机

新关键字：膨化机，玉米膨化机，面粉膨化机，膨化机械

关键字：圆球形膨化机，炒米形机，小圆球形膨化机，好项目网，炒米形膨化机，上海致富，黄豆形机，绿豆形机，致富网，芝麻形机，致富项目，米花糕机，热门推荐，自熟炒米花形膨化机，小吃好项目，街头致富，流动的财富

http://www.hxm123.com/ 业务qq：1084802892咨询电话：021-34624630
15102118791公司地址：上海市闵行区银都路2988号25栋211

上海晴友实业有限公司——打造中国小项目致富平台 创建一流晴友品牌服务

（更多更详细的产品信息，请登录企业官方网站www.hxm123.com查询。）

小圆球形膨化机，炒米形膨化机

自熟炒米花形膨化机是以大米、玉米、高粱米、黄米等为原料，利用自身发热能将原料物膨化成大小各种颗粒。广泛被用于制作炒米块，米花糖，食品外表装饰小颗粒等。颗粒大小可利用不同的的机头和刀片调节，大到弹珠，小到芝麻粒。

小圆球形膨化机，炒米形膨化机，黄豆形机，绿豆形机，芝麻形机，米花糕机，自熟炒米花形膨化机

型号：hxm-ph04-01

机转速：480转/分钟

电压：220v/380v

配套电机：4-6千瓦

电机转速：1440转/分钟

电机皮带轮直径：10公分

柴油机：6-12马力柴油机

皮带：b型三角带2条

产量：60-80斤/小时

净重：30公斤

尺寸：43×30×32公分

配置说明：

1孔模具配三角飞刀36

4孔模具配六角飞刀

六角飞刀配12孔模具

22孔模具配十二角飞刀

24孔模具配十二角飞刀

48孔模具配十六角飞刀

60孔模具配十六角飞刀

90孔模具配十六角飞刀

108孔模具配十六角飞刀

120孔模具配十六角飞刀

一、膨化果配料

在大米中加放糖精、各种香精、薄荷、食品颜料等，做出来的膨化果色、香、味齐全。

二、操作技术

1、先将螺杆，螺套放进机内再将机头螺母拧上旋紧，皮带盘的后螺母拧紧，皮带要拉紧。

2、把六角形飞刀片安装在螺杆伸出的小棒上，把小棒往后推实，三角飞刀（或六角飞刀，十二角飞刀，十六角飞刀）与机头螺母平面的间隙调节至约0.2—0.3mm，飞刀片上有两个螺钉，分别将它们对准小棒上的切平处，然后拧紧。

3、再将小棒上的两个螺帽互相拧紧、防止飞刀在加工时受到挤压往后退，然后将机器空转一下，声音正常方可开始加工。

4、开机后，在进口处小量慢慢地放进湿米，待膨化物出来，马上连续放进少量干米，由于开始时温度低，负荷重，柴油机的油门要开大一些，待小圆球出来成形后，逐步加快进米量，进米量以动力拖得动为原则。

5、一定要连续加工，加工时如发现进口处有米物往上翻，或者膨化果不慎掉入进口处，立即用小木棒去掉，否则会影响进米量。

6、加工结束后，让机空转半分钟至1分钟，待里面残留米物烧焦后，再关闭动力，先拆下小棒上的两个螺母，再将飞刀上两个螺钉松开，拿下飞刀，卸下机头螺母及螺杆，螺套。清除米物至清洁干净，以备下次开机。

7、注意事项：飞刀与机头螺母平面千万不要贴得太紧，否则会因过紧而摩擦发热，咬死，损坏全套配件，如离得太远出来的膨化果将会切不断，螺杆前部的小棒上有一处是铜做的，此处是与机头螺母内孔相配的，两处都要保持光滑干净，千万不可乱敲，若不小心敲坏了，要拿锉刀把它修整好。